

# 硬件报告



|         |                  |                            |
|---------|------------------|----------------------------|
| 客户详细信息  | 客户名称：smartmobile | 客户所在地：Taiwan               |
| 运营商详细信息 | 擦除提供商：Blanco     | 擦除技师：cyqcteam002@gmail.com |

## 硬件详细信息

|         |                                       |
|---------|---------------------------------------|
| 制造商：    | Oppo                                  |
| 机箱类型：   | Mobile Device                         |
| 机型：     | CPH2339                               |
| 营销名称：   | A77 5G                                |
| RAM：    | 6GB                                   |
| 序号：     | BIZXT8KROFGYW48L                      |
| 名称：     | CPH2339                               |
| IMEI：   | 862191061040170                       |
| IMEI2：  | 862191061040162                       |
| 已获得根权限： | Not rooted                            |
| 内部机型：   | CPH2339                               |
| 固件版本：   | UKQ1.230924.001                       |
| FRP：    | 解锁                                    |
| MDM状态：  | 未知                                    |
| 磁盘：     | 未知供应商, 序号：IMEI:862191061040170, 128GB |
| SIM卡：   | 未知的IMSI                               |
| SIM卡：   | 未知的IMSI                               |

## 电池信息

|     |              |      |     |
|-----|--------------|------|-----|
| 容量： | - / 5000 mAh | 充电量： | 18% |
| 温度： | 31°C         |      |     |

## 软件信息

|                                                            |                                        |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| 操作系统名称：                                                    | Android                                |
| 操作系统版本：                                                    | 14                                     |
| 1: 'Blanco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2' | 2: 'Blanco Mobile Diagnostics', '4.16' |

## 硬件检查

|            |    |          |    |
|------------|----|----------|----|
| WiFi：      | 成功 | 蓝牙：      | 成功 |
| 麦克风：       | 成功 | 扬声器：     | 成功 |
| 接收器：       | 成功 | 耳机：      | 成功 |
| 摄像机闪光灯：    | 成功 | 电池充电：    | 成功 |
| LCD彩色：     | 成功 | 触摸：      | 成功 |
| LCD 背光：    | 成功 | 加速计：     | 成功 |
| 相似度：       | 成功 | 指南针：     | 成功 |
| USB：       | 成功 | 振动：      | 成功 |
| 音量键：       | 成功 | 屏幕锁定键：   | 成功 |
| AGPS：      | 成功 | 摄像头（辅助）： | 成功 |
| 前置摄像头（辅助）： | 成功 | 指纹：      | 成功 |
| 陀螺仪：       | 成功 | 自动旋转：    | 成功 |

总体：成功

测试时间: 00:03:25

## 报告详细信息

|          |                                             |
|----------|---------------------------------------------|
| 报告 UUID： | c914d889-5750-4475-a692-bd167cd4e752        |
| 报告日期：    | 2025-03-25 11:24:07 (+0800)                 |
| 软件版本：    | Blanco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2 |
| 数字签名：    |                                             |

|     |     |
|-----|-----|
| 操作员 | 监察员 |
|-----|-----|