



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除技师: QC006	
硬件详细信息		
制造商:	Apple, Inc.	
机箱类型:	Mobile Device	
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple	
营销名称:	iPhone 14 Pro Max	
颜色:	Deep Purple	
RAM:	6GB	
序号:	C3JVQNW6LX	
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple	
IMEI:	352301459936775	
IMEI2:	352301459626756	
Wi-Fi MAC 地址:	18:fa:b7:dc:e5:37	
内部机型:	MQ9X3	
A型号编码:	A2894	
固件版本:	17.6.1	
区域:	TA/A	
原产国:	Foxconn Shenzhen, China	
UUID:	00008120001E683036B8C01E	
ECID:	001E683036B8C01E	
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)	
MDM状态:	解锁	
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352301459936775, 256GB	
SIM卡:	IMSI: 466011202451141, ICCID: 89886012137824588232, 插槽: 1	

电池信息

序号:	F5D24023LUU20J89F	生产日期:	202240
充电次数:	793	容量:	3508 / 4297 mAh
损耗程度:	19%	充电量:	89%
健康水平:	81%	温度:	29°C
Apple健康指标:	189		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 43 30 35 33 36 32 30 41 00		不适用
后置摄像机	24 6C 40 21 04 10 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82386L9BB1CDK2N		不适用
后置超宽摄像头	22 CB 63 20 02 94 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2373F3AR15FY1H		不适用
后视摄像机	21 CF 77 08 12 09 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23754VVG1CY052		不适用
电池	F5D24023LUU20J89F		不适用
芯片板	C3JVQNW6LX		不适用
前置摄像机	28 20 19 84 6C 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF236585S01CXC42		不适用
前红外摄像机	C5 24 57 5D 95 8E F5 09		不适用

前红外摄像机模块	F8P23831W0M15F4J9	不适用
LCD	G9L2387FJDL14YDA3+A1000000 0000000001D0+FXP231627QF1V 3C9B000000000000000000000000 0000+2387R0000000NF000000A C9DH20327BP0000000000000000 0000000000000000000LC8K363 XDB1RSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXP231627QF1V3C9B0000000000 0000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 43 30 35 33 36 32 30 41 00	不适用
MLB	G2C24150DRA1L9Y3	不适用
未加工面板	G9L2387FJDL14YDA3+A1000000 0000000001D0+FXP231627QF1V 3C9B000000000000000000000000 0000+2387R0000000NF000000A C9DH20327BP0000000000000000 0000000000000000000LC8K363 XDB1RSBA0002002	不适用
振动器电动机	FTN23433RUL1H5Q8B+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：17.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体：成功

测试时间: 00:04:52

报告详细信息

报告 UUID：c215b781-5366-4336-b2bc-e73a5840bdd7
报告日期：2024-11-06 01:15:39 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名：

pdx7FaKKMHY4TrTPeA6xc78K4H8KihamEUfI8hs9f8TddyHMIQQc4oQivPHHHIRoLzB8jKQrHYL8wRqbTsnXwUpda6sD1xGjusGR80VhoFX8kK8WoTxKxHZUrpIjjDV9/ApulhrhYsDxw4mQQQZIVmgmo+eJmWg6bOX0YxTQGhJ9qjr+P0vqlwgDfLTdYgIoIK+VC5t2meTVQINC002NCfXrvwhhSZoxsvpmMMNBFOs8Weel9FPt5ppPhH0Hzkdqd6PAnDQxJP8l9R5OHpb6lTMdMOiKqS2654hjw/hxT7cRlpocwjih4C0Pozw8R81T8PhZAZe5Jsy4/R5M7uANw==

