



硬件报告

客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
营销名称：	iPhone 14 Pro Max
颜色：	Deep Purple
RAM：	6GB
序号：	XCQ7QF9QM7
名称：	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Deep Purple
IMEI：	355597822453656
IMEI2：	355597822615593
Wi-Fi MAC 地址：	70:b3:06:72:1a:b4
内部机型：	MQ9X3
A型号编码：	A2894
固件版本：	18.6.2
区域：	TA/A
UUID：	00008120001C39183680C01E
ECID：	001C39183680C01E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:355597822453656, 256GB

电池信息

序号：	FG901620856M6YQBW	供应商：	F
生产日期：	202016	充电次数：	0
容量：	4790 / 4297 mAh	损耗程度：	0%
充电量：	61%	健康水平：	100%
温度：	34°C	Apple健康指标：	81

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 43 44 30 37 38 37 43 00		不适用
后置摄像机	21 6C 90 20 04 03 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82397GYVF1CDK2H		不适用
后置超宽摄像头	21 CC 54 05 01 19 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2336967215FY22		不适用
后视摄像机	21 CF 21 19 16 31 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF23748BEX1CY03B		不适用
电池	FG901620856M6YQBW		不适用
芯片板	XCQ7QF9QM7		不适用
前置摄像机	02 23 16 43 CB 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2344NSU91CXC25		不适用
前红外摄像机	C5 24 18 4D 36 52 06 02		不适用

前红外摄像机模块	HNQ2346ADJV15F8U3	不适用
LCD	G9N2384L68T14YDA9+A1000000 0000000001D0+FXV23411Q6W1V3 C9S000000000000000000000000000 00+2383L0000000NY000000AC9B M40895BP0000000000000000000000 00000000000000LDCK3631UH WRSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXV23411Q6W1V3C9S00000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 43 44 30 37 38 37 43 00	不适用
MLB	G2C24050GN71L9Y3	不适用
未加工面板	G9N2384L68T14YDA9+A1000000 0000000001D0+FXV23411Q6W1V3 C9S000000000000000000000000000 00+2383L0000000NY000000AC9B M40895BP0000000000000000000000 00000000000000LDCK3631UH WRSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH723936BJ41H5P8Q+XAP1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.6.2
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.18'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:20:17

报告详细信息

报告 UUID： 547bdb50-1812-4d74-b21b-062449b0d666
报告日期： 2025-09-17 16:04:06 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名：

cEp8+TNy3yRu6aGQ9NRlSA2RYvJqf2pKiyw9lQmsUQ160gpDX3ilUurxYzoNVc/y0MOoe83ogTl9vzWXToaKODyZSt7K9lJhkhU4fID6WEvaBECTjA8STZqWXsHTSlbu3sdcRph5Awrrj9dloll7yZIkO478c423K740m+PEfcd1DKpL
FHlilznIPAL9SXuFDehgWoghD3bTLNq9lkvil8lHQKUY3gn4NiN8X/qZrXlZ1bs/1njsl0y50bllkgFkaE7VTAquSmupafSf4W3X5kWB1sKxOcsNwQy03/E0xvdV/aDxPkppXCnVdSnYqLStKxWÖXzapfbuFt6oVvtolf+yEQ==