



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 15 5G 256GB Blue
营销名称: iPhone 15
颜色: Blue
RAM: 6GB
序号: VWTV12HFL
名称: iPhone 15 5G 256GB Blue
IMEI: 350571689429187
IMEI2: 350571689140628
Wi-Fi MAC 地址: fc:9c:a7:45:c7:42
内部机型: MTP93
A型号编码: A3090
固件版本: 18.3.1
区域: ZP/A
UUID: 000081200012458402E0A01E
ECID: 0012458402E0A01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350571689429187, 256GB
SIM卡: IMSI: 466011704099992, ICCID: 89886017157841049823, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9GZ301C1D00006TZ	充电次数:	647
容量:	2895 / 3329 mAh	损耗程度:	14%
充电量:	10%	健康水平:	86%
温度:	31°C	Apple健康指标:	201

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 35 43 44 38 35 42 37 35 00		不适用
后置摄像机	35 6D 99 25 01 65 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNM33540BG71QDC1U		不适用
后置超宽摄像头	32 CD 77 21 04 97 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM3372470G20Y73J		不适用
电池	FG9GZ301C1D00006TZ		不适用
芯片板	VWTV12HFL		不适用
前置摄像机	40 16 02 13 CE 31 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCFGYD07L6D000007G		不适用
前红外摄像机	C5 24 D9 61 16 02 F8 00		不适用
前红外摄像机模块	HNQ33666J8S1XF477		不适用
LCD	G9N33642N1621KHAR+A1000000 000000000100+GR9GXJ00H0Z000 0083+9000000000000000000000 00+3364L0000000QU000000JD8V GF2109BR000000000000000000		不适用

00000000000000QYLY3L3411GZQ
RSWB0002012

LCD-玻璃	GR9GXJ00H0Z0000083+90000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 39 35 43 44 38 35 42 37 35 00	不适用
MLB	G2CGZC00R1400003R3	不适用
未加工面板	G9N33642N1621KHAR+A1000000 000000000100+GR9GXJ00H0Z000 0083+9000000000000000000000 00+3364L0000000QU000000JD8V GF2109BR000000000000000000 00000000000000QYLY3L3411GZQ RSWB0002012	不适用
振动器电动机	GH9GYDC0BxB0000087+A511J	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.1
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:46

报告详细信息

报告 UUID: 842cb90f-0787-4184-8c81-63c658b82e1b
报告日期: 2025-03-18 17:48:15 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
OKPzgPWO2DMyPuNdz/sFCbzdd+IYYoF3CJTDih4MsZDQHISTVgLC1d39N3kmN5WpGUit14R8uH/7U6av3TZftUWQ0bBepkk6W/z9KUITZ0Kz1Sd9XEjBT0tVen1ZJz2fmRW185ZjiPCrJwZhd88VaJr9PSKqMappqajV55rtlKO+0QZ1ujrvb4hfS0+rb9C0wKFJusmK8Ce++ay8gC6CwOa08TsKLeqhE2KDEtW+V33Ajet7mWHXVGrhads/x/smUt/IQuCZrdKEldhtkSwWcUtOS4xftfx0yWl1VDXiqcWZiFQiFxydXvLWUDMDKTuJ8t2t/PyxB/K7HL0Nw==

操作员

监察员