

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师：cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight
营销名称：	iPhone 13
颜色：	Midnight
RAM：	4GB
序号：	XQNYJ4CL7G
名称：	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight
IMEI：	356557844504356
IMEI2：	356557844720150
MEID：	35655784450435
Wi-Fi MAC 地址：	a8:5b:b7:3a:17:c5
内部机型：	MLPF3
A型号编码：	A2633
固件版本：	17.2.1
区域：	TA/A
UUID：	00008110001644A93ED8401E
ECID：	001644A93ED8401E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:356557844504356, 128GB

电池信息

序号：	F8Y21641MF218FLAV	生产日期：	202216
充电次数：	1242	容量：	3104 / 3208 mAh
损耗程度：	4%	充电量：	43%
健康水平：	96%	温度：	31°C
Apple健康指标：	124		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	031885390A7C		不适用
后置摄像机	14 CB 37 02 00 46 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL20931A4RQ7172S		不适用
后置超宽摄像头	19 CE 86 09 10 13 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM20914K0F0V4K2S		不适用
电池	F8Y21641MF218FLAV		不适用
芯片板	XQNYJ4CL7G		不适用
排线	46 57 50 31 35 32 31 42 39 57 48 51 39 34 38 41 4B 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 35 15 71 11		不适用
前置摄像机模块	DNM20511RKf0KG17V		不适用
前红外摄像机	C5 14 D4 65 04 81 E4 FC		不适用
前红外摄像机模块	DN82065BF6NQ1Q9ZK		不适用
LCD	G9Q2084NJ38PR5QA9+A2000000 000000000101+GLD1461543B17V P95+0A0892530001350010595902		不适用

	63+2084N0000000Q0000000JC1M E11714YJ00000000000000000000 00000000000000LS4K0455HKSN L5A0002012	
LCD-玻璃	GLD1461543B17VP95+0A0892530 00135001059590263	不适用
光传感器	031885390A7C	不适用
MLB	G2C21820BKS0X7LB	不适用
未加工面板	G9Q2084NJ38PR5QA9+A2000000 000000000101+GLD1461543B17V P95+0A0892530001350010595902 63+2084N0000000Q0000000JC1M E11714YJ00000000000000000000 00000000000000LS4K0455HKSN L5A0002012	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 14 D4 65 04 81 E4 FC 06 14 8D 62 15 4B 0E 0C	不适用
振动器电动机	FTN2042621003398Y+MPC1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 17.2.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:30

报告详细信息

报告 UUID： 71e30b9e-6a10-4f97-9381-8eb0ff72f693
报告日期： 2025-03-18 14:40:17 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

X3lPk0WKl5gadCoJaK+3OvcBVmOVm0wAdm051i+djPJL2+/tyUqUeTxS/xZfc0hTPKOMJWDD3sHlHqumPOJsWkIGyYIN/+z7IDfYVotZKrLGymgvClIjGsTUMVbuvRboWh84xWRs7yU9yKQj0oauikDEW74flgw+NgSJOkhywolA+FuzNoVi3rWlrePPKk01noNh3ZxdVmE2Xma9WGqSz0Vx/SUePOVD3gDgW8ml44MenBfZLjjUYdkfcPLWQWIPIYICSIaQNY27TWf0Gxj0jv126mMnvmnkFyueYnGuSiC6i4wJssOy32HBCa0wwJNpni oy9YywuJsZuQ/1lR+vlQ==