



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 14
颜色:	Starlight
RAM:	6GB
序号:	K6KLWCN7QD
名称:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI:	352298630993255
IMEI2:	352298630722043
Wi-Fi MAC 地址:	14:1a:97:9b:8e:b0
内部机型:	MPUR3
A型号编码:	A2882
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
UUID:	000081100006202E11A2401E
ECID:	0006202E11A2401E
EID:	89049032007108882600145734408304
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352298630993255, 128GB

电池信息

序号:	FG930761UDN22WL64	生产日期:	202307
充电次数:	784	容量:	2803 / 3259 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	37%
健康水平:	86%	温度:	33°C
Apple健康指标:	179		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 43 39 46 33 31 30 30 32 00		不适用
后置摄像机	23 CC 01 18 02 12 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL30764DD717RRAU		不适用
后置超宽摄像头	25 D3 62 04 19 31 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM303211B1169M3E		不适用
电池	FG930761UDN22WL64		不适用
芯片板	K6KLWCN7QD		不适用
排线	46 57 50 32 34 30 35 44 37 50 59 51 39 34 38 44 43 00		不适用
前置摄像机	36 01 09 10 CF 25 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W30341XF61CYF1R		不适用

前红外摄像机	C5 24 D3 59 36 47 0A 13	不适用
前红外摄像机模块	F8P302202CS15F3MA	不适用
LCD	GVH3066HHXK1501A2+A1D52ZB 0372BB8211100+FXT25350K7B15 Y99P+35061291000120001453493 983+000000000000000000HP2 2H52MP18CMH30JYTUUW00000 000000000000000000AY6L016J 9AYRS3AFHHHHHHH	不适用
LCD-玻璃	FXT25350K7B15Y99P+350612910 00120001453493983	不适用
光传感器	30 33 31 30 43 39 46 33 31 30 30 32 00	不适用
MLB	HG9308717MG1JRFAW	不适用
未加工面板	GVH3066HHXK1501A2+A1D52ZB 0372BB8211100+FXT25350K7B15 Y99P+35061291000120001453493 983+000000000000000000HP2 2H52MP18CMH30JYTUUW00000 000000000000000000AY6L016J 9AYRS3AFHHHHHHH	不适用
振动器电动机	GH9308222NV1FVDAC+MQDB1D	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:07:26

报告详细信息

报告 UUID： 840f9ccc-bc95-42ae-9278-e31c5c9019c7
报告日期： 2025-07-04 16:52:59 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1

数字签名：
rzy2aznVOjOYKld1Rck/G7OQwiz0euJ250r7bOXoR/8bAPMu83DZdA8HlNQ0Bv64dzfVgfO6lAFIaG79LMSl60CoyorU5zZgiw8wYvS7lw6WlFgkS3UWCYqug/AFCYNBDkkKhq2f3QDRRSyTqb/h3gAi6rr0aJejrshf8f7q0wwNSw9ITRtK05I2v14K6cSOgFexiUzTIEwQJhDUgXm8tscUJiQ50wrLo08V5BWN+Cm0S2C23AHvjD5XwchiUhYd7ZolKHS3oMteO9zvAp5I5YbjaVcUugVX6Y4Efyzw2SXpN4ThLm8b28uHdjE23Ah1cWHltcTpbit7lQlCj8kOg==