



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 11 GSM+CDMA 128GB Red  
营销名称: iPhone 11  
颜色: Red  
RAM: 4GB  
序号: C7CZQEBPN73G  
名称: iPhone 11 GSM+CDMA 128GB Red  
IMEI: 356573102225907  
IMEI2: 356573102061500  
MEID: 35657310222590  
Wi-Fi MAC 地址: f0:a3:5a:cc:c2:7f  
内部机型: MWM32  
A型号编码: A2221  
固件版本: 18.0.1  
区域: TA/A  
原产国: Pentragon Shanghai, China  
生产日期: 201947  
UUID: 000080300019495C3A32802E  
ECID: 0019495C3A32802E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [解锁](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356573102225907, 128GB

## 电池信息

序号:	F8Y2504098MM6YNBE	生产日期:	202250
充电次数:	834	容量:	2328 / 3092 mAh
损耗程度:	25%	充电量:	64%
健康水平:	75%	温度:	35°C
Apple健康指标:	286		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 45 42 42 38 35 37 43 41 42 33 43 00		不适用
后置摄像机	A0 0B 00 00 00 10 AD 0B		不适用
后置摄像机模块	DNL94360CBEK91P17		不适用
后置超宽摄像头	37 14 94 6D 37 14 05 15		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL94331F0DK7Q04K		不适用
电池	F8Y2504098MM6YNBE		不适用
芯片板	C7CZQEBPN73G		不适用
排线	46 57 50 39 34 33 32 34 56 4B 33 4A 4A 37 59 33 33 00		不适用

前置摄像机	28 28 B1 7F 00 3E 35 A9	不适用
前置摄像机模块	F0W94431QSVJYW43U	不适用
前红外摄像机	C5 94 92 65 76 16 F7 0C	不适用
前红外摄像机模块	DNM94410FATKT5C27	不适用
LCD	C3F9471G1MCKV28AX+L332CY72 99U7A4R12+C3F9476NGSSKWPP AM+CX5946205VXN2N3AR+24771 RBAGF0CWSB9T5+FMX9457285B KXG3A3+WFF1254	不适用
LCD-玻璃	FXR9421EC1VKQ5R93+180551265 93169049095765193	不适用
光传感器	30 45 42 42 38 35 37 43 41 42 33 43 00	不适用
MLB	C7H9474023AL7406E	不适用
NVME	0b2006dac4903017	不适用
未加工面板	C3F9471G1MCKV28AX+L332CY72 99U7A4R12+C3F9476NGSSKWPP AM+CX5946205VXN2N3AR+24771 RBAGF0CWSB9T5+FMX9457285B KXG3A3+WFF1254	不适用
振动器电动机	FTN94521G6AKPJRA6+XMAYM2	不适用
iOS附件	29F205B2418C8400F765F9730D0 2203F	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.0.1  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	失败	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 失败

测试时间: 00:12:23

## 报告详细信息

报告 UUID: 43827186-b836-49d3-905a-eb17f146d27a  
报告日期: 2025-06-03 15:26:39 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7  
数字签名:

WCwTkfVvIzyMPzSEu9pLLjzmgP7emmV3cdrMxRLZ6S0UJJ6gzA+CJBIX/9c+f7KizJHEqEomY9SB9nu5laHsNsd8V726TFb2Pqnan7ONMrLS2CFz3ifSSDX7451CmrBy00qvQg6bupf7ZwQol58VE5gKvnOWYIOrNhiDgFDTUSB  
iPHSHxGSHFnp/1/0uw+/6xFT7rQL8g/EhchvFA1MrsWkdigNwiEw7vuBmkQ8XiNit+CpEUsr/Rk6fuYryBHC7uNe/jBiuKmlqGpvufB8fxqc+04qpBW1hr7aEl+hVm3OolXNp9J4EYRLXLx4ShcrlaMCXMZ8oVo6SprQ==

