



硬件报告

客户详细信息

运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 14 5G 128GB Midnight
 营销名称: iPhone 14
 颜色: Midnight
 RAM: 6GB
 序号: GTX1PM0JMW
 名称: iPhone 14 5G 128GB Midnight
 IMEI: 359675691328468
 IMEI2: 359675691905661
 Wi-Fi MAC 地址: 28:8f:f6:e2:3d:57
 内部机型: MPUF3
 A型号编码: A2882
 固件版本: 18.6.2
 区域: TA/A
 UUID: 00008110000234280279401E
 ECID: 000234280279401E
 查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
 MDM状态: 解锁
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:359675691328468, 128GB

电池信息

序号:	F8Y24640C2L217X7H	生产日期:	202246
充电次数:	566	容量:	2762 / 3259 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	91%
健康水平:	85%	温度:	34°C
Apple健康指标:	167		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 46 38 36 30 42 31 30 00		不适用
后置摄像头	21 CB 83 04 04 24 00 00		不适用
后置摄像头模块	DNL23963T6U17RRB8		不适用
后置超宽摄像头	1C CC 29 22 04 21 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM24360QDG169M18		不适用
电池	F8Y24640C2L217X7H		不适用
芯片板	GTX1PM0JMW		不适用
排线	46 57 50 32 33 30 34 43 30 36 32 51 39 34 38 42 39 00		不适用
前置摄像头	99 05 06 20 CB 24 00 00		不适用
前置摄像头模块	F0W246620291CYF19		不适用
前红外摄像机	C5 24 94 61 35 D9 EF 0F		不适用

前红外摄像机模块	F8P24540TCW15F3Y4	不适用
LCD	GVC24153HCC1503AQ+A0E926CL 19A132722122+GLD23471EER15Y 99Z+350973250001140015155039 83+00000000000000000000000000000001A9M H52MP18CM12SMG4AUG000000 02000000000000000000000000000000LQ4K3572 7YURS3ABBBBBB0	不适用
LCD-玻璃	GLD23471EER15Y99Z+350973250 00114001515503983	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 46 38 36 30 42 31 30 00	不适用
MLB	C07247706WA1JRFA	不适用
未加工面板	GVC24153HCC1503AQ+A0E926CL 19A132722122+GLD23471EER15Y 99Z+350973250001140015155039 83+00000000000000000000000000000001A9M H52MP18CM12SMG4AUG000000 02000000000000000000000000000000LQ4K3572 7YURS3ABBBBBB0	不适用
振动器电动机	FTN24455ATE1FVC82+XPA1BD	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
 操作系统版本: 18.6.2
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
总体:	成功		

测试时间: 00:09:24

报告详细信息

报告 UUID: b1cb801c-754a-4631-a3be-b1c34c88d003
 报告日期: 2025-11-04 13:49:41 (+0800)
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2
 数字签名:

axWfAgz/Wz9DkrpSOr/ehem97QBuFrGRxOxiWPBeyLk9l8cRiqqSwtBKsLRhYXRLrZuNgUYfBvwhH8Ymy8zC11U9vOr0XbzBen4eDdb+DtMpOOfYDYQBSLaQ8PyS0pcrXWS9HMh6mAwXMF DwlRrluQB9G3saU8/auLfDFBMeaMnn
 BFv7OByX05pKweezU1xRH6ls473QcTDAhXmzW9X2d/gNrPYaqwJOGzjSbLB/AsNcNrr75iB9xkYAFyh3mwiwkrpB9gKYudHEZe7CfVnKcMxBWYlFdb5w4Q7HgbEdVk4Mgi5NTwrdZJQMAVPkERyKN0MgK+5KIM0PEmoPZw==

操作员

监察员