



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 12 Pro GSM+CDMA 128GB Gold

营销名称: iPhone 12 Pro

颜色: Gold RAM: GGB

序号: DNPFG8RG0D90

名称: iPhone 12 Pro GSM+CDMA 128GB Gold

IMEI: 357850276093173 IMEI2: 357850276150924 MEID: 35785027609317 Wi-Fi MAC 地址: 28:c7:09:77:5c:02

内部机型: MGMM3 A型号编码: A2407 固件版本: 18.6 区域: TA/A

原产国: Foxconn Chengdu, China

生产日期: 202113

UUID: 00008101001210C61A01001E

ECID: 001210C61A01001E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357850276093173, 128GB

电池信息

序号: FG910220JBTQ6893R 生产日期: 202102

充电次数: 2851 / 2798 mAh

Apple健康指标: 231

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器31 33 31 30 31 44 36 30 38 32 37不适用

36 00

后置摄像机 0A 6E 37 16 03 62 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN81111B80AMFGV12 不适用 后置超宽摄像头 0A CB 73 08 10 57 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DN81117LNDPN9051C 不适用 后视摄像机 0B CC 10 22 17 49 00 00 不适用 后视摄像机模块 DN81117KS4CMQ1C2Q 不适用 电池 FG910220JBTQ6893R 不适用

芯片板 DNPFG8RG0D90 不适用

排线 46 57 50 31 30 33 31 56 46 4B 39 不适用

4D 56 46 59 34 4C 00

前置摄像机 30 25 01 F9 AF 56 84 90 不适用

前置摄像机模块 DNM103488VNN0DN1M 不适用

前红外摄像机 C5 05 14 5D 95 D5 EE FD 不适用

前红外摄像机模块 DNM10820X61N9675C 不适用

不适用

000000000110+FXC04554WDNP FFK7S+2403029100013500097760 9263+1061LERGP2GXXSAJ1MPA GJ610430S51N6W4A8110GF869A

G9N1063CN6GLQHKA9+A100000

6AJ1CYN304U09V0Q4DLA2LS6H5

127Q1NML6A0000100

LCD-玻璃 FXC04554WDNPFFK7S+24030291 不适用

000135000977609263

光传感器 31 33 31 30 31 44 36 30 38 32 37 不适用

36 00

MLB F3Y11151F29PRVYD 不适用

> 000000000110+FXC04554WDNP FFK7S+2403029100013500097760 9263+1061LERGP2GXXSAJ1MPA GJ610430S51N6W4A8110GF869A 6AJ1CYN304U09V0Q4DLA2LS6H5

127Q1NML6A0000100

振动器电动机 GH711064H6EN6DC8E+ZQYCM2 不适用

iOS附件 28C6398256F1731AF7CE4025169 不适用

855D5

软件信息

LCD

操作系统名称:iOS操作系统版本:18.6

l: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19'

硬件检查

 WiFi:
 成功

 基牙:
 成功

扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功

加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功

电池损耗:成功底部麦克风:成功前置麦克风:成功后置麦克风:成功陀螺仪:成功面部ID:成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:55

报告详细信息

报告 UUID: ad11f9ec-56e8-4d64-93c0-c5534273cd57

报告日期: 2025-10-03 10:32:26 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9

数字签名:

iVl9aJe+ocOYaAPpYU5DtW3Z5/pgtEv5klOhTDODly/vpewS7oVUE3izPzK7mna0cpvf2Xw3CNKT8yQ08y+3WROKcFEBK78Q0i1kPFLHqEm7nF0mzwFhljYKnQMxWDbrsdBogsgM5MG3ca5h1bide4410NaSfgTRJYMo+el003CNRJ KbJ9xGqlyrZPXUiEFCr/7FGYJeQhLycQeqwlMm4kOzwm8Xxr/nAJDcXxwuzEzQWJ+lMbfKlQtMf3kwylYnGRYaMM7m48ljt2dFZDqZGbLnarcqmPC7QKmTv4Afy/nek9rzIXAM0uqsNVb7+phCJ0qmj9Z7/FJhb4gx8wgvgg==

	操作员		监察员
--	-----	--	-----