



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 Pro GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
营销名称: iPhone 12 Pro
颜色: Pacific Blue
RAM: 6GB
序号: F17F4CY60D95
名称: iPhone 12 Pro GSM+CDMA 256GB Pacific Blue
IMEI: 351880152631123
IMEI2: 351880152717104
MEID: 35188015263112
Wi-Fi MAC 地址: 40:c7:11:6c:75:8c
内部机型: MGMT3
A型号编码: A2407
固件版本: 18.6
区域: TA/A
原产国: Foxconn Zhengzhou, China
生产日期: 202104
UUID: 00008101000C6DE61446001E
ECID: 000C6DE61446001E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351880152631123, 256GB

电池信息

序号:	FG9052711NTQ6893Z	生产日期:	202052
充电次数:	1258	容量:	2591 / 2798 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	91%
健康水平:	92%	温度:	34°C
Apple健康指标:	229		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 44 33 39 39 31 38 30 00		不适用
后置摄像机	09 CA 04 02 01 57 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF10378SXWMFGVBV		不适用
后置超宽摄像头	08 D0 56 13 05 69 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF103738K6N9053H		不适用
后视摄像机	09 CA 50 03 07 64 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF103751R1MQ1CAW		不适用
电池	FG9052711NTQ6893Z		不适用
芯片板	F17F4CY60D95		不适用

排线	46 57 50 30 35 31 37 4D 46 48 33 4D 56 46 59 37 42 00	不适用
前置摄像机	58 2C 06 C1 59 62 A5 9B	不适用
前置摄像机模块	G8R0494UGGTN0DM21	不适用
前红外摄像机	C5 04 D3 49 65 C8 03 01	不适用
前红外摄像机模块	FX80505J52YN96929	不适用
LCD	G9P1032Y9CLLQHKAH+A1000000 000000000110+G4M05050HM4PF FK9N+2405725700013600107460 5263+1031ENKTP2GXXJAJ1MPA GJ605228R79N6W4AA0COWQ275 C2AJ1CYN1F6D0341Q4DLAELS4 H5171Y6FML6A0000100	不适用
LCD-玻璃	G4M05050HM4PFFK9N+24057257 000136001074605263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 44 33 39 39 31 38 30 00	不适用
MLB	F3Y10441CQQPRW0D	不适用
未加工面板	G9P1032Y9CLLQHKAH+A1000000 000000000110+G4M05050HM4PF FK9N+2405725700013600107460 5263+1031ENKTP2GXXJAJ1MPA GJ605228R79N6W4AA0COWQ275 C2AJ1CYN1F6D0341Q4DLAELS4 H5171Y6FML6A0000100	不适用
振动器电动机	FTN102243C8N6JW86+FCP1XX	不适用
iOS附件	2F364A16132D48D1F7E83A38155 57434	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:10:27

报告详细信息

报告 UUID: 4575c496-8f09-495c-a8b9-ce5ae3d349d0
报告日期: 2025-08-15 11:34:29 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

vIErBm3n+d1agyr6V3CSBQosT2bEjW4BV/jldxVAJqblgi6UXKO2iD SaRofGauXYcbwqAUOKG4CeNckAuANhdiuufcdsTCpTsQzQ1NA28DzgzK1TD79w17Z6S+fQ6xLHsWr6krhbaPe9K2Himg8io4rM17ISlcSWWyscgOeXeza68oCSdpYofVd1jdZrL79/z8f0FWqRhEu5QkhDgVyaWxGuy95GTgsqskEW/uMsyzikm/KaKE4aeBv50EYF7yD98F2R9LgJqqB1ReeRdukfrBto3v0XM2jtr8KqsU0HJzPjGC82FniC17ZfbZJ/DuHpT24yrvJluRV0sUfUQ==

操作员

监察员