



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue  
营销名称: iPhone 13 Pro  
颜色: Sierra Blue  
RAM: 6GB  
序号: K06TY9NP92  
名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue  
IMEI: 355471426443341  
IMEI2: 355471426953190  
MEID: 35547142644334  
Wi-Fi MAC 地址: 28:c5:38:d3:39:a7  
内部机型: MLVP3  
A型号编码: A2638  
固件版本: 18.3.1  
区域: TA/A  
UUID: 00008110000E14C421B9801E  
ECID: 000E14C421B9801E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355471426443341, 256GB

## 电池信息

序号:	F5D1506ATVQ13RK9N	生产日期:	202150
充电次数:	1199	容量:	2835 / 3076 mAh
损耗程度:	8%	充电量:	47%
健康水平:	92%	温度:	27°C
Apple最大容量 (UI):	93%	Apple健康指标:	112

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 33 35 35 38 30 38 37 45 00		不适用
后置摄像机	11 6B 48 04 03 94 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81307GXCYQ1NMCZ		不适用
后置超宽摄像头	11 6B 36 18 23 37 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF13042PVS02J01U		不适用
后视摄像机	11 CA 84 07 05 05 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN81293DN8SKGRP11		不适用
电池	F5D1506ATVQ13RK9N		不适用
芯片板	K06TY9NP92		不适用
排线	46 57 50 31 34 32 31 45 59 34 4D 51 39 34 38 44 4B 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 35 8F C8 70		不适用
前置摄像机模块	DNM14171RBWQ7H55G		不适用
前红外摄像机	C5 14 53 4D 24 97 14 03		不适用
前红外摄像机模块	DN814515L8NQ1QCZV		不适用

LCD	G9P1506ZEHSPQCKAU+A200000 000000000241+FXC145516WS17 VP9P+0A00930400014000115461 3263+1506W0000000PF000000IB C7H34508BK0000000000000000 0000000000000000HC4J4810X YRNH9A0001002	不适用
LCD-玻璃	FXC145516WS17VP9P+0A009304 000140001154613263	不适用
光传感器	30 33 31 30 33 35 35 38 30 38 37 45 00	不适用
MLB	G2C152205RK0X3XA	不适用
未加工面板	G9P1506ZEHSPQCKAU+A200000 000000000241+FXC145516WS17 VP9P+0A00930400014000115461 3263+1506W0000000PF000000IB C7H34508BK0000000000000000 0000000000000000HC4J4810X YRNH9A0001002	不适用
振动器电动机	GH714543ZMN074280+XAQ2XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.3.1  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:03:32

### 报告详细信息

报告 UUID: d8386c2c-a0ff-44b0-bc43-402aa1e32ce5  
 报告日期: 2025-02-21 10:45:32 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2  
 数字签名:

pu408Lvog4KGCsIVjyH2G8yFnnYfMxNs5VpbWstYzYkshdUg5qZ9hSJUa3JnodNa6AYIG5fk3vqYQc/AkQ2HvOHTM31cpUU9pYp5c334Jx/SasCLFpTQAmwiMD4h0Yp3CnCFI3fXbk70gZhzTcKqg3t8XhgdxjiN09nVfo/neX7  
 jq7jcd5EB4WJ9saQeY+rSnWkaBfQe8oleI6fhWbcQgJf6DWEfPKyJZgtNuKcBWgRxbRoV00ClgLE2mj5e3+4yJzBGKaFpCazjMQ3Imvj/Cwoj/wFGdE5Wkktth4E8bibZDxfIPY9zfoAdJtJE02ZmZNAS19oMuk8f3zSEfLA==