



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: QC006

## 自定义字段

\_ro.imei\_match.status: check\_ok

## 硬件详细信息

制造商: Vivo  
机箱类型: Mobile Device  
机型: V2105  
营销名称: V2105  
RAM: 12GB  
序号: 1557874967000YU  
名称: V2105  
IMEI: 862991059031630  
IMEI2: 862991059031622  
已获得根权限: Not rooted  
MEID: A00000ECD40467  
Wi-Fi MAC 地址: d0:9c:ae:c0:08:c6  
内部机型: V2105  
固件版本: TP1A.220624.014  
FRP: 解锁  
MDM状态: 解锁  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:862991059031630, 256GB

## 电池信息

容量: - / 4380 mAh 充电量: 32%  
温度: 25°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
操作系统版本: 13  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.2'  
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.12'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
返回键:	成功	最近/菜单键:	成功
AGPS:	成功	摄像头(辅助):	成功
前置摄像头(辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:09

## 报告详细信息

报告 UUID: ec6f8dc6-666a-4ddc-b0f4-235d9c0a07d3

报告日期: 2024-01-24 01:08:26 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.2

数字签名:

d9tSozd1QZ/VDForkVwgGyl8frFORTeGOD9cudUDDR3yuxX2HTm7hf6GppqhZ0oDA+2djMpENsg+QWNFnXc/zfZla4CeLs+d01dAEVOgkPHpXldCt7MsEUTgG+EcJ/JrB7wEEVJ6iQOLtFFSw35yDSaEGCJadZ1oyPbCpvpD2LafGsltvp+JR/hm9lxPru7YPzPzLXtnkOBwqcRiz9EQYUwhYvUyLUIiY5mdx/4YOFUT1WBZNvWUGTW2DJACdoe9tNigLIVL/S5h7daA+0YmJ7nJF98hy2HHkuY2Zac+s0nttj6b/zTbQJFH0GHIJt/LYxvateU2/KKndD3NEw==

---

操作员

监察员