



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan  
运营商详细信息 擦除提供商: smartmobile 擦除技师: 3c91

## 自定义字段

\_ro.imei\_match.status: check\_ok

## 硬件详细信息

制造商: Vivo  
机箱类型: Mobile Device  
机型: V2144  
营销名称: X80  
RAM: 12GB  
序号: 10AC6C00JK0019X  
名称: V2144  
IMEI: 862114069823934  
IMEI2: 862114069823926  
已获得根权限: Not rooted  
MEID: A00000A64067BE  
Wi-Fi MAC 地址: 28:a5:3f:e5:0e:28  
内部机型: V2144  
固件版本: TP1A.220624.014  
FRP: 解锁  
MDM状态: 解锁  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:862114069823934, 256GB  
SIM卡: 未知的IMSI, 插槽: 1  
SIM卡: 未知的IMSI

## 电池信息

容量: - / 2190 mAh 充电量: 16%  
温度: 35°C

## 软件信息

操作系统名称: Android  
操作系统版本: 13  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.1.1'  
2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.11'

## 硬件检查

|          |    |            |     |
|----------|----|------------|-----|
| WiFi:    | 成功 | 蓝牙:        | 成功  |
| 麦克风:     | 成功 | 扬声器:       | 成功  |
| 接收器:     | 成功 | 耳机:        | 成功  |
| 摄像机闪光灯:  | 成功 | 前置摄像头闪光灯:  | 不可用 |
| 电池充电:    | 成功 | LCD彩色:     | 成功  |
| 触摸:      | 成功 | LCD背光:     | 成功  |
| 加速计:     | 成功 | 相似度:       | 成功  |
| 指南针:     | 成功 | USB:       | 成功  |
| 振动:      | 成功 | 音量键:       | 成功  |
| 屏幕锁定键:   | 成功 | 返回键:       | 成功  |
| 最近/菜单键:  | 成功 | AGPS:      | 成功  |
| 摄像头(辅助): | 成功 | 前置摄像头(辅助): | 成功  |

指纹: 成功

陀螺仪: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:03:45

## 报告详细信息

报告 UUID: f22d9987-df7f-4369-bef9-858f5447800c

报告日期: 2023-12-11 02:43:06 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.1.1

数字签名: X9RQaDavahbKdusacIW6tphKjBJrpJ8vkrsh+ot61rgWsnZxOsfN85o+PlkCmEckRr74UjJ0T8dGQP2wCrySnWzyS6ynN7n24rb+oCtjMB08gU0HvMk58CFkU8uwT1vMforBy5ZzLAI/G3I4TH8pjzdu9uouKpavyPT+INSjcG/QZbzBd9/2dE0ahQG6L7Be6ytdRPIxzfTxV06DW0krHwrV/ewmWzyuel9zIB8u+o3xicetm+8FF/xIXTC8kX+AG26rLFrMkoLfan5/xUMiaV8KytNHOAyoAlDo+JelFd+WW+6W62OhXDYpZ1mjz730rbxBtwjp3eEIJRyAg==

操作员

监察员