硬件报告



客户详细信息客户名称: smartmobile客户所在地: Taiwan运营商详细信息擦除提供商: Blancco擦除技师: QC005

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Red

营销名称: iPhone 13 mini

颜色: Red RAM: 4GB

序号: FRF7Y64K4Y

名称: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Red

IMEI: 352992714419795 IMEI2: 352992713995290 MEID: 35299271441979 Wi-Fi MAC 地址: 08:87:c7:5a:b0:41

内部机型: MLK33 A型号编码: A2628 固件版本: 17.6.1 区域: TA/A

UUID: 000081100009318C0E92801E

ECID: 0009318C0E92801E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商,序号: IMEI:352992714419795,128GB

SIM卡: IMSI: 466924296274780, ICCID: 89886920042962747809, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y13540S1414LW8N 生产日期: 202135

充电次数: 容量: 2314 / 2392 mAh

Apple健康指标: 213

设备组件

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 38 30 42 37 44 37 39 31
 不适用

34 00

后置摄像机 0C CB 80 07 06 41 00 00 不适用 后置摄像机模块 GCF1346MHPYQ59TB6 不适用 后置超宽摄像头 13 6F 66 08 19 19 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF1354A81NQ59R1K 不适用 电池 F8Y13540S1414LW8N 不适用 芯片板 FRF7Y64K4Y 不适用 46 57 50 31 33 30 33 59 57 59 55 排线 不适用

51 39 34 38 43 4C 00

前置摄像机30 25 01 FA 13 28 DC EF不适用前置摄像机模块DNM131204LPQ7G83Y不适用前红外摄像机C5 14 15 51 45 0A 10 EE不适用

前红外摄像机模块 DN8134278W4Q1Q82K 不适用

LCD GVC13551A57Q2PHA8+A0F9173 不适用

C29A133722340+FXG12270Q5L1 6M591+060102790001350011005 95263+0000000000000000000004 A8FH46RR0ZVA41NZEP00000000 0000000000000000000AY3J266

ZRMCNJ1A3333330

FXG12270Q5L16M591+06010279 LCD-玻璃 不适用

000135001100595263

光传感器 30 33 31 38 30 42 37 44 37 39 31 不适用

34 00

MLB C7H136501FQ10VT3X 不适用

未加工面板 GVC13551A57Q2PHA8+A0F9173 不适用

> C29A133722340+FXG12270Q5L1 6M591+060102790001350011005 95263+0000000000000000000004 A8FH46RR0ZVA41NZEP00000000 0000000000000000000AY3J266

ZRMCNJ1A3333330

振动器电动机 GH9133332AZ0809AP+FPH1CX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 17.6.1

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.14.0.1'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功

扬声器: 接收器: 成功 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功

加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 成功 静音键: 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功

前置麦克风: 成功 后置麦克风: 面部ID: 陀螺仪: 成功

成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:20

报告详细信息

自动旋转:

1c670762-e7ec-4375-a6a8-2af3e8721c9d 报告 UUID:

报告日期: 2024-10-09 08:44:29 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.2

数字签名:

Zm3E+/hHOGrspvxHj/oZ24K9/Dxpfl7hwLbefvx6Jxa330MfHizk+xcEUqF0x/HVo/ov2c9ivUlqS7Ve8N4VoVQx58LFl8SOUyaZCqyvLwNQbDp8yydlrRtvGbmi0fUzk1OwlYXigpb+LlrLJIV7jPfdMAtd1AnWwZcUq9RbVT482g eYrHQ8SeZVMYlQwfMCDOhkFdNu31V1U2dSpPNd9rBZw68e+W6+t63EQWGXUmnk5Gdn3V8DL3e6Amh+mDATZLoUdyB2G6PfpSJ+FYqBwSlq1WpcKSRf107kM5QMMhY/G8opw3Chm6G8QaxUfLeX8L5u3zSH6vfBU6cD8LtQVg==

成功

成功

操作员 监察员