



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: QC001

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 512GB Space Black
营销名称:	iPhone 14 Pro Max
颜色:	Space Black
RAM:	6GB
序号:	FJW0XGTVM5
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 512GB Space Black
IMEI:	350997792232269
IMEI2:	350997793337646
Wi-Fi MAC 地址:	70:31:7f:e1:c7:c7
内部机型:	MQAF3
A型号编码:	A2894
固件版本:	18.0
区域:	TA/A
UUID:	0000812000043CA82E3B401E
ECID:	00043CA82E3B401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350997792232269, 512GB

电池信息

序号:	F8Y23660FZP20JC2M	生产日期:	202236
充电次数:	545	容量:	3663 / 4297 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	35%
健康水平:	85%	温度:	27°C
Apple健康指标:	135		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 35 33 41 36 46 37 36 00		不适用
后置摄像机	22 6C 39 16 05 69 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82325J2WL1CDK2N		不适用
后置超宽摄像头	1C CA 57 03 00 20 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL23423N0815FY1P		不适用
后视摄像机	18 CF 54 09 22 41 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82307AR4D1CY026		不适用
电池	F8Y23660FZP20JC2M		不适用
芯片板	FJW0XGTVM5		不适用
前置摄像机	05 12 15 40 6B 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF23216KYD1CXC4D		不适用
前红外摄像机	C5 24 18 51 86 02 07 F7		不适用
前红外摄像机模块	HNQ23340DDE15F8PF		不适用
LCD	G9N2351L6RZ14YDAY+A1000000		不适用

