



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blanco

擦除技师：QC003

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 14 Pro 5G 256GB Gold

营销名称：iPhone 14 Pro

颜色：Gold

RAM：6GB

序号：RW9V0RQK0H

名称：iPhone 14 Pro 5G 256GB Gold

IMEI：358849702387497

IMEI2：358849702064856

Wi-Fi MAC 地址：f0:1f:c7:0a:f5:08

内部机型：MQ183

A型号编码：A2890

固件版本：18.0.1

区域：TA/A

UUID：00008120001624413693C01E

ECID：001624413693C01E

EID：89049032007108882600143657501534

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:358849702387497, 256GB

电池信息

序号：F8Y24442B37217W7V

生产日期：202244

充电次数：156

容量：3037 / 3181 mAh

损耗程度：5%

充电量：68%

健康水平：95%

温度：33°C

Apple健康指标：140

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 45 45 33 32 30 44 37 43 00		不适用
后置摄像机	26 D0 48 02 00 68 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82453MACU12J54C		不适用
后置超宽摄像头	24 CB 55 22 14 11 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82455E5C31M2K1H		不适用
后视摄像机	23 CB 40 20 22 82 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82467MQLG15F91Q		不适用
电池	F8Y24442B37217W7V		不适用
芯片板	RW9V0RQK0H		不适用
前置摄像机	26 20 11 19 CF 23 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2466HUT01CX84K		不适用
前红外摄像机	C5 24 92 55 15 4E FD FE		不适用
前红外摄像机模块	F8P24320Y7Y15F2JV		不适用

LCD	G9P2471YDAJ14YCA8+A1000000 0000000001B0+GR924240RV71T RJ9K0000000000000000000000 0000+2467P0000000PF000000IC BAF51716BO0000000000000000 0000000000000000PWHC1K323 0802RS9A0013012	不适用
LCD-玻璃	GR924240RV71TRJ9K000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 45 45 33 32 30 44 37 43 00	不适用
MLB	G2C24870NUJ1JTKC	不适用
未加工面板	G9P2471YDAJ14YCA8+A1000000 0000000001B0+GR924240RV71T RJ9K0000000000000000000000 0000+2467P0000000PF000000IC BAF51716BO0000000000000000 0000000000000000PWHC1K323 0802RS9A0013012	不适用
振动器电动机	GH72453B9411FMM8P+XPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.0.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:03:05

报告详细信息

报告 UUID： 8685881a-f320-48ca-bafe-1d506078be2a
报告日期： 2024-11-13 06:31:51 (+0000)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5
数字签名：

kkQSk2s9NrK388FgTPn5XVMfuvXJa2ljmPyyPbp5M4bcovxXuPir0+sINTWuVMAJYOMaobGXltfOMHb77DcBi8k1r2noLgdE1+f7EnNevosxAyr9Zr+G3tq8bSBQ7VRk8y8YDMN5W35Kd5sdcU8aMNRDvKB5y4TFdeHqTrzrbl7eZBsvE/T/LhsWaTseex5EHhEiOh+013PvhisNrxBHHPfqR0gnOSSUk9ng5Hfducobw9G4Y23JQSlXHMf7zY7Imj+DO0qTwmCe+eO3y7QKkOz6OzkZazOR0pwWf93DtDjey3qBXS/kslxYArB3bvKknwGBpSnCcSG4UcDyTMUKw==