



# 硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blanco

擦除技师: QC001

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.

机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone SE 2nd Gen GSM+CDMA 64GB Black

营销名称: iPhone SE 2nd Gen

颜色: Black

RAM: 3GB

序号: FFWCVY70PLJQ

名称: iPhone SE 2nd Gen GSM+CDMA 64GB Black

IMEI: 356486106800817

IMEI2: 356486106770432

MEID: 35648610680081

Wi-Fi MAC 地址: 48:26:2c:61:49:b1

内部机型: MX9R2

A型号编码: A2296

固件版本: 17.7

区域: TA/A

原产国: Fremont USA

生产日期: 202024

UUID: 00008030001911D626DB802E

ECID: 001911D626DB802E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件)

MDM状态: 已锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356486106800817, 64GB

## 电池信息

序号: FG902340A9CN2YL3B

生产日期: 202023

容量: 1819 / 1810 mAh

充电量: 80%

温度: 34°C

供应商: F

充电次数: 0

损耗程度: 0%

健康水平: 100%

Apple健康指标: 166

## 设备组件

|           |   |       |
|-----------|---|-------|
| 所有已验证的组件: |   | 通过    |
| 组件        | 当前  | 原件    |
| 环境光传感器    | 32 33 2D 31 46 30 33 30 36 34 36 00   | 与原件相同 |
| 后置摄像机     | 09 2C 52 51 FF 91 B8 3F   | 不适用   |
| 后置摄像机模块   | GCF02374Z51M7C01H   | 不适用   |
| 电池        | FG902340A9CN2YL3B   | 不适用   |
| 芯片板       | FFWCVY70PLJQ  | 不适用   |
| 前置摄像机     | 58 2C 06 C0 ED 2B DF 11   | 不适用   |
| 前置摄像机模块   | G8R0132555BHQHC7Q   | 不适用   |
| LCD       | DKH0225D2J7MJKTAB+S138350<br>0DWS1A1J13+D53F6205EBBA0E<br>P6W381+GQ404N05LLPG6GAMP<br>0605E | 不适用   |
| LCD-玻璃    | FXP0115Q5KUJ0FG9Y+01092144  | 不适用   |

|       |   |     |
|-------|---|-----|
|       | 798164077733821743  |     |
| 光传感器  | 32 33 2D 31 46 30 33 30 36 34 36 00   | 不适用 |
| MLB   | FG30236060NMWNMAK   | 不适用 |
| NVME  | 0b200a6362204440  | 不适用 |
| 未加工面板 | DKH0225D2J7MJKTAB+S1383500DWS1A1J13+D53F6205EBBA0EP6W381+GQ404N05LLPG6GAMP0605E | 不适用 |
| 触摸ID  | 02 19 60 0C 0B C0 BC 2B AE 63 C6 B5 01 02 00 D4                                 | 不适用 |
| iOS附件 | 2299A8B8AA0C8400F765F9730FD2FC43  | 不适用 |

软件信息

操作系统名称： iOS  
操作系统版本： 17.7  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.15'

硬件检查

|            |    |          |    |
|------------|----|----------|----|
| WiFi：      | 成功 | 蓝牙：      | 成功 |
| 扬声器：       | 成功 | 接收器：     | 成功 |
| 耳机：        | 成功 | 摄像机闪光灯：  | 成功 |
| 电池充电：      | 成功 | LCD彩色：   | 成功 |
| 触摸：        | 成功 | LCD 背光：  | 成功 |
| 加速计：       | 成功 | 相似度：     | 成功 |
| 指南针：       | 成功 | USB：     | 成功 |
| 振动：        | 成功 | Home 键：  | 成功 |
| 音量键：       | 成功 | 屏幕锁定键：   | 成功 |
| 静音键：       | 成功 | 气压计：     | 成功 |
| AGPS：      | 成功 | 摄像头（辅助）： | 成功 |
| 前置摄像头（辅助）： | 成功 | 指纹：      | 成功 |
| 电池损耗：      | 成功 | 底部麦克风：   | 成功 |
| 前置麦克风：     | 成功 | 后置麦克风：   | 成功 |
| 陀螺仪：       | 成功 | 自动旋转：    | 成功 |

总体： 成功

测试时间： 00:04:53

报告详细信息

报告 UUID： 4ad84453-f13a-4560-a073-1778b331d8a0  
报告日期： 2024-10-24 08:49:21 (+0000)  
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5  
数字签名：

Kbez6URCWFzxe9cchveNGGhkmdNytehgrvoKZPXbHo8VKOpemgjJlbWj+9/KSD8PrDmQ+yxF1Xcq+LUI29XlXyQztiyeVP7TuXt27z7liwZ+lqBRw85p1Vj96HUQe4PGLvBXddWa+Se5IErPM5KHqGC1bMC5wH/zKYY8WaAMP9oE08uUEMaGMPwwwHQg5PsaDl15T00bjJO/f3hr5KoGUYQWGdQLT36icG4jrVesabQWns2BrZbTNOPlxE0L533BxriO66szjnMdgxVRnLL0C1v6rVtCzwjZqkomGsJf5ZYeJbvOOVvsyk4FdkmubKXDQ8MTZZODVrTzAUtUK8Vg==

操作员

监察员