

硬件报告



客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Gold
营销名称: iPhone 8
颜色: Gold
RAM: 2GB
序号: C7CWH7TUJC69
名称: iPhone 8 GSM+CDMA 64GB Gold
IMEI: 352989095398531
Wi-Fi MAC 地址: 64:70:33:28:19:98
内部机型: MQ6J2
A型号编码: A1905
固件版本: 16.7.10
区域: TA/A
原产国: Pentragon Shanghai, China
生产日期: 201814
UUID: 18cb6e169e5394b70b3b2836a8d6fbca8f64d0d6
ECID: 00110D8930D8A02E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 已锁定
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352989095398531, 64GB
SIM卡: IMSI: 466977000534830, ICCID: 89886972006703209145, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D4136QCETCLA82Y	供应商:	F
生产日期:	202413	充电次数:	0
容量:	1870 / 1810 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	50%	健康水平:	100%
温度:	31°C	Apple健康指标:	194

设备组件

所有已验证的组件:		失败	
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	23-07BEC621		不适用
后置摄像机	10 29 21 A0 6A 66 5E A6		不适用
后置摄像机模块	F6D81050PJNHCDF28	F6D81050PJNHCDF28	匹配
电池	F5D4136QCETCLA82Y	FG9813472XFHXYDAE	未匹配
芯片板	C7CWH7TUJC69		不适用
前置摄像机	58 2C 06 E5 0A 17 66 DB		不适用
前置摄像机模块	G8R810150PMHQHC3X	G8R810150PMHQHC3X	匹配
LCD	FF FF	FVQ8073E6CCHNJLAV+T326DK40 94S8A1P91+C30B71821CCC0BY1 W383+F7A6SYPXZ227AC0N39ZS2 A	未匹配
LCD-玻璃	FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF		未匹配

操作员

监察员