硬件报告



客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Starlight

营销名称: iPhone 13 mini 颜色: Starlight RAM: 4GB

序号: XNJ3CWW2VP

名称: iPhone 13 mini GSM+CDMA 128GB Starlight

IMEI: 358082907199323 IMEI2: 358082906582784 35808290719932 MEID: Wi-Fi MAC 地址: 64:6d:2f:ab:8f:8a

内部机型: MLK13 A型号编码: A2628 固件版本: 18.2.1 区域: TA/A

UUID: 00008110001C61863A83801E

ECID: 001C61863A83801E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:358082907199323, 128GB

SIM卡: IMSI: 466011901350225, ICCID: 89886019137813502254, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y13731RZ314LW8N 生产日期: 202137

2285 / 2392 mAh 197 容量: 充电次数:

损耗程度: 5% 充电量: 13% 32°C 健康水平: 95% 温度:

Apple健康指标: 192

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同 环境光传感器 30 33 31 38 34 31 42 37 31 31 31 不适用

32 00

后置摄像机 13 CB 85 24 01 35 00 00 不适用 DNL15141222Q7171K 后置摄像机模块 不适用 后置超宽摄像头 16 CB 86 07 08 32 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF1517BR07Q59R3J 不适用 电池 F8Y13731RZ314LW8N 不适用 XNJ3CWW2VP 芯片板 不适用 排线 不适用

46 57 50 31 33 36 32 41 43 50 4A

51 39 34 38 44 4B 00

前置摄像机 28 28 B1 5A DE 3D D7 6B 不适用 前置摄像机模块 F0W142313X9Q7G75N 不适用 前红外摄像机 C5 14 58 5D 25 83 0D F0 不适用 前红外摄像机模块 DN81435HASFQ1Q82M 不适用 LCD GVC14323U4MQ2PHAF+A0EA173 不适用 228B133222480+FXP12840Z0U16 M59B+0605427500013800108860 1263+0000000000000000000004AA 8H46RR0ZVA41V01E00000000001 0000000000000000000LYJJ397CY2H

不适用

不适用

不适用

不适用

成功

NL2A6666660

LCD-玻璃 FXP12840Z0U16M59B+060542750

00138001088601263

光传感器 30 33 31 38 34 31 42 37 31 31 31

32 00

MLB C7H152209E010VTA8

未加工面板 GVC14323U4MQ2PHAF+A0EA173

228B133222480+FXP12840Z0U16 M59B+0605427500013800108860 1263+0000000000000000000004AA 8H46RR0ZVA41V01E00000000001 0000000000000000001YJJ397CY2H

NL2A6666660

振动器电动机 GH9147539G30809AD+FPB2BX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 18.2.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

加速计:

 WiFi:
 成功

 扬声器:
 成功

成功

耳机:成功电池充电:成功触摸:成功

指南针:成功振动:成功屏幕锁定键:成功

气压计:成功摄像头 (辅助):成功电池损耗:成功

前置麦克风:成功陀螺仪:成功自动旋转:成功

总体: 成功

测试时间: 00:08:35

报告详细信息

报告 UUID: 885d93c7-ecd9-445d-91a1-0bd982fb2660

报告日期: 2025-02-24 14:35:52 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:

I6lwJdTTZ1Z4kpb+VnaOSKhWtagsgwmjcT66+uS2mFLlsK6hQRb0PQR/KiTK5zyL3YCsl97Rnc8zBPtMLx36JbH3cz5slpwi7oXg/QcQ57wi5+E7FZu0N/5bt00KWZ6bC/zytpbU10oDs90iEbONYEiMatgOXygiG2YMDb7nkdPEz5c3P8wsTyiwlZQ6Qknki1XZQAlmMxBuzfdV2nBa4Gumt7fyAN2UAwQA4c3SZXXrZxxUgE3n3LHPhmPJW3Ybu8/gFattS3UALbU6GNKLXiz8lqQosgFM8DYixrJ55TrQGgih6Ultkl9aT5mjnyo+IMD27Mrriou/KfcWaYWPZQ==

操作员监察员

蓝牙:

接收器:

LCD彩色:

LCD 背光:

相似度:

音量键:

静音键:

AGPS:

底部麦克风:

后置麦克风:

面部ID:

前置摄像头(辅助):

USB:

摄像机闪光灯: