



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Space Black
RAM: 6GB
序号: W4L443XN3X
名称: iPhone 14 Pro 5G 128GB Space Black
IMEI: 350225621996478
IMEI2: 350225620804426
Wi-Fi MAC 地址: 70:31:7f:85:ea:5a
内部机型: 3L244
A型号编码: A2890
固件版本: 18.4
区域: TA/A
UUID: 0000812000045CD20C33401E
ECID: 00045CD20C33401E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [已锁定](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350225621996478, 128GB

电池信息

序号:	F5D22742GKU21PK77	生产日期:	202227
充电次数:	418	容量:	3018 / 3181 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	65%
健康水平:	94%	温度:	31°C
Apple健康指标:	115		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 41 39 34 36 41 37 41 00		不适用
后置摄像机	21 6F 20 22 00 58 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82291DE9V12J517		不适用
后置超宽摄像头	1C CA 42 14 11 42 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL22760MAB15FY3G		不适用
后视摄像机	1B CF 05 12 16 33 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN82265AMNV15F91B		不适用
电池	F5D22742GKU21PK77		不适用
芯片板	W4L443XN3X		不适用
前置摄像机	77 02 18 34 CA 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W225403ZN1CX74H		不适用
前红外摄像机	C5 24 13 55 95 C6 1C FB		不适用
前红外摄像机模块	F8P226519XJ15F2GM		不适用
LCD	G9P2285W2A614YCAY+A1000000 0000000001B0+FXC21961HWR1T RJ9X0000000000000000000000		不适用

000+2283F0000000N6000000IC6E
M60003BO000000000000000000
000000000000000LDAK23423VK
RS9A0002002

LCD-玻璃	FXC21961HWR1TRJ9X000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 41 39 34 36 41 37 41 00	不适用
MLB	G2C230303KS1JTJ1	不适用
未加工面板	G9P2285W2A614YCAY+A1000000 0000000001B0+FXC21961HWR1T RJ9X0000000000000000000000 000+2283F0000000N6000000IC6E M60003BO000000000000000000 000000000000000LDAK23423VK RS9A0002002	不适用
振动器电动机	GH72277B96G1FMM8U+ZPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:35

报告详细信息

报告 UUID: 3f39788f-1d85-4e5e-b5bd-89e26846bf05
报告日期: 2025-04-24 11:48:41 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

itemspcCJ1A6aIEbj27U+fs7ndHUPEqPo1/g4qFWNmCptJJQ6NtvF2FFd8xPad52maX7S2xV2ZDeRtoqoSZuAjaLVGiSsleWEGkKChHdLmV9SE5+roSrBxopCeMGjrj5b2cfcHz1FzgShZHsoB9LWvekqJMnCTMFEAAJmuTpl
nM+Cc7LU9sskb77KOUq889puGLfP2J2SAU/#vLVrn22G5xbuiwdnRmTl7dPfalXZwopzml7tgDuywo1VPeEhMTLDcWD5vdXlnJPM5Y8hap37xBzw/mDTPrkPjJGNJ5aQ+zT2VO5mP/EYzaWWMdERXhRmUFaxMbnBtNgd==