



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 512GB Silver
营销名称:	iPhone 12 Pro Max
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	G6TDM0PZ0D58
名称:	iPhone 12 Pro Max GSM+CDMA 512GB Silver
IMEI:	356729112725332
IMEI2:	356729113349652
MEID:	35672911272533
Wi-Fi MAC 地址:	44:90:bb:61:3b:94
内部机型:	MGDH3
A型号编码:	A2411
固件版本:	18.3.1
区域:	TA/A
原产国:	Foxconn Shenzhen, China
生产日期:	202044
UUID:	00008101000914103468001E
ECID:	000914103468001E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356729112725332, 512GB
SIM卡:	IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D04130NXZQ4C090	生产日期:	202041
充电次数:	599	容量:	3259 / 3666 mAh
损耗程度:	12%	充电量:	85%
健康水平:	88%	温度:	33°C
Apple健康指标:	326		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 33 45 45 34 30 38 31 00		不适用
后置摄像机	03 6B 38 15 00 65 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN80414QCCHH1HW3X		不适用
后置超宽摄像头	04 CA 42 04 17 16 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN80405D6ESMR261U		不适用
后视摄像机	03 CA 59 05 11 03 00 00		不适用
后视摄像机模块	DN80416BWPMKDH71Q		不适用
电池	F5D04130NXZQ4C090		不适用

芯片板	G6TDM0PZ0D58	不适用
排线	46 57 50 30 33 37 37 32 58 59 55 4D 56 46 59 42 4E 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 F5 95 29 2E 20	不适用
前置摄像机模块	DNM03720NL0N0DQ7G	不适用
前红外摄像机	C5 04 54 59 54 0A 14 FD	不适用
前红外摄像机模块	DNM03833Q3QN9645Y	不适用
LCD	G9N0377PK8SMRY1AT+A1000000 000000000110+FXR03053572N77 F9S+390842700001340011376092 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 00000000000000LYEH323AYJVML 9A0000011	不适用
LCD-玻璃	FXR03053572N77F9S+390842700 00134001137609263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 33 45 45 34 30 38 31 00	不适用
MLB	G2C044300DMPV1N2	不适用
未加工面板	G9N0377PK8SMRY1AT+A1000000 000000000110+FXR03053572N77 F9S+390842700001340011376092 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 00000000000000LYEH323AYJVML 9A0000011	不适用
振动器电动机	GH904358AHNM8RWA1+ZPEEC1	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:32

报告详细信息

报告 UUID： dba2a8b7-dbf5-440e-8676-f71218234b3c
报告日期： 2025-06-12 10:33:49 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名：

aOgIEFzClErImtsOZ3QNfBtA9f2jRoJoWmEr7SfRLCCPD4sE+U1lxMH3lSngKCYG90eCu3/P6w7YweZB5onZi7bDzE/q4g/pKcbwWFJ1zXgKdqCZK/2WP9mE2OVddClE3plva26/HOGFbFmup7Ltdkty6SA9O933CDDaI7ULKlv
eBdxrPUeJXEW3d6kAz05nmB8FfNr0+aejq+dhHzaxVTruvjtf4ReP9r4dTfiwk6hojqaa1BpFvNt6PjfmLvJHereXfae2KEanLvkM3y5jzG5FO5R0tZnTZr2jaDjBhYcJUISYZYPopeokOHedv9a0/eyWOkBbMyUV1lR5Q==

操作员

监察员