



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Black Titanium
 营销名称: iPhone 16 Pro Max
 颜色: Black Titanium
 RAM: 8GB
 序号: ML6PQCYVYY
 名称: iPhone 16 Pro Max 5G 256GB Black Titanium
 IMEI: 354267951549028
 IMEI2: 354267951955829
 Wi-Fi MAC 地址: 90:b7:90:45:59:48
 内部机型: MYWV3
 A型号编码: A3296
 固件版本: 18.5
 区域: ZP/A
 UUID: 00008140000629AA2260801C
 ECID: 000629AA2260801C
 EID: 89049032007408882600198919650578
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:354267951549028, 256GB
 SIM卡: IMSI: 466977602048164, ICCID: 89886971702763681261, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DH9S00VKP0000UMG	充电次数:	88
容量:	4794 / 4630 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	85%	健康水平:	100%
温度:	34°C	Apple健康指标:	60

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 32 43 34 35 34 46 44 00		不适用
后置摄像机模块	DN8H8M0HDHE00002G8		不适用
后置超宽摄像头模块	DN8HAB010QA00002MW		不适用
后视摄像机模块	F0WHA301X0F000064R		不适用
电池	F5DH9S00VKP0000UMG		不适用
芯片板	ML6PQCYVYY		不适用
前置摄像机模块	GCFHB609JLH00006X4		不适用
前红外摄像机模块	F8PHAW06QAS0000B6K		不适用
LCD	GH3H8F02BH900005DS+A+A0E7 46LZ11A130126520+GR9H850242 80000JYC+90000000000000000000 000000+00000000000000000000G 5YH80010YV00008GDFUAW00000		不适用

0000000000000000LH9M296DD
6VFLZA6666666

LCD-玻璃	GR9H85024280000JYC+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 32 43 34 35 34 46 44 00	不适用
MLB	F3YHAK00J3C0000HN8	不适用
未加工面板	GH3H8F02BH900005DS+A+A0E7 46LZ11A130126520+GR9H850242 80000JYC+900000000000000000 000000+0000000000000000000G 5YH80010YV00008GDFUAW00000 0000000000000000LH9M296DD 6VFLZA6666666	不适用
振动器电动机	LCSH8V6144C0000HP0+8BDE3	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:16:11

报告详细信息

报告 UUID: 29dcd4c7-a196-4224-b519-862a01c9ccbf
报告日期: 2025-07-11 16:49:48 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名:

S6AxI2jmQ8x6/WeHcq3tdKMno6PUaXEeCzgjVt7e4wqxms0n4eq5bPzndnsMwM+ydSouwJH43Do2vKcrV/DmvTb0eJFrqB8BTk5hsnzXvHo8tNUFYpkp1efw5pywxt3GQtCHBHy3YVgEftsrtqBCe434klUFnaQUm0sdUioN+oJVwBwjKESyM8QLomIU8GJKThkxnjKltMmQaJN/26pbKh4nNCwxY3RAeP97ipiC3PXeC68Vf47i42guEcsYPA6ortPHOALDPk7dxEggyj26b5qQn4bVytoOWZcelpPLAo97pagHeV6KNS2CvH2H3ZYglh7VIG//SuwCZ7jKA==

操作员

监察员