



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
 机箱类型: Mobile Device  
 机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 512GB Sierra Blue  
 营销名称: iPhone 13 Pro Max  
 颜色: Sierra Blue  
 RAM: 6GB  
 序号: DWV24R2XY3  
 名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 512GB Sierra Blue  
 IMEI: 355908661317557  
 IMEI2: 355908661132527  
 MEID: 35590866131755  
 Wi-Fi MAC 地址: e8:78:65:4f:98:a8  
 内部机型: MLLJ3  
 A型号编码: A2643  
 固件版本: 18.6.2  
 区域: TA/A  
 UUID: 00008110001A2836226A801E  
 ECID: 001A2836226A801E  
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
 MDM状态: [已锁定](#)  
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:355908661317557, 512GB  
 SIM卡: IMSI: 466011901655112, ICCID: 89886019137816551126, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y13610RG513XC8X	生产日期:	202136
充电次数:	747	容量:	4227 / 4325 mAh
损耗程度:	3%	充电量:	31%
健康水平:	97%	温度:	33°C
Apple健康指标:	127		

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 44 31 37 37 37 30 34 00		不适用
后置摄像头	19 CC 66 10 08 75 00 00		不适用
后置摄像头模块	DN82111LFS5Q1NMCQ		不适用
后置超宽摄像头	19 CF 43 24 11 93 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF2095770H02J04L		不适用
后视摄像机	19 CA 26 18 13 59 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF21136YVKKGRP5L		不适用
电池	F8Y13610RG513XC8X		不适用
芯片板	DWV24R2XY3		不适用
排线	46 57 50 31 33 33 33 4E 55 41 4B		不适用

	51 39 34 38 41 4E 00	
前置摄像机	28 28 B1 5A BE 7B C0 13	不适用
前置摄像机模块	F0W13462BNB0KG03Z	不适用
前红外摄像机	C5 14 53 55 95 04 ED 04	不适用
前红外摄像机模块	DN81386M8DEQ1QCEW	不适用
LCD	G9N1376NM7QPQCLAZ+A200000 00000000002B1+FXG13231SWX0J W49E+1304927900013000107061 0263+00000000000000000000AB9 7L70366SL0000000000000000000000 0000000000000000LCAJ2348L49 NLAA0002011	不适用
LCD-玻璃	FXG13231SWX0JW49E+13049279 000130001070610263	不适用
光传感器	30 33 31 38 33 44 31 37 37 37 30 34 00	不适用
MLB	G2C14230F9L0XDLA	不适用
未加工面板	G9N1376NM7QPQCLAZ+A200000 00000000002B1+FXG13231SWX0J W49E+1304927900013000107061 0263+00000000000000000000AB9 7L70366SL0000000000000000000000 0000000000000000LCAJ2348L49 NLAA0002011	不适用
振动器电动机	GH713252HUU07478W+XAP2XX	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.6.2  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机/闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: **成功**

测试时间: 00:04:22

## 报告详细信息

报告 UUID: 4d2f717d-4eb4-48c9-be1f-1efd904d37bb  
 报告日期: 2025-09-17 14:45:47 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
 数字签名: g0xbsPuJK3lP+ljAX0BPAHCU+0EPITtJwZ0Bbc8TRRttWwGkz4qruaR8V87WEHkRzXQ55BzNMBlh6mT3yMafec/789lKJX1/acby68aIX6sEwuxJ2xStf+ba2G9j5v2RCz49j9K51r6o6jDnk93MYEicYMPETwoUkbH6dp4YDr7tFa6wiTj9Q9fragegmpHdC42jEz6XriECzBCT40Dp2TpePrpo3Jivoz32VdHD+r3eaZNu9VSxpeIspkIAOMEJSxx1n53uN9prJMGvI+IfIt0Znmng/yIK+cw9X/Xfcx6i84oQNZ/Lpwrc66/b9JqdkKbbXy5qjbpaxF8gkIWIa==

---

操作员

---

监察员