



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 11 GSM+CDMA 128GB White  
营销名称: iPhone 11  
颜色: White  
RAM: 4GB  
序号: DX3H5GN9N73F  
名称: iPhone 11 GSM+CDMA 128GB White  
IMEI: 352682651346560  
IMEI2: 352682651099573  
MEID: 35268265134656  
Wi-Fi MAC 地址: fc:e2:6c:83:6e:69  
内部机型: MHDJ3  
A型号编码: A2221  
固件版本: 18.6  
区域: TA/A  
生产日期: 201205  
UUID: 00008030001A105E2E20C02E  
ECID: 001A105E2E20C02E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:352682651346560, 128GB  
SIM卡: IMSI: 466011203076973, ICCID: 89886012137830926558, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FG9201101E0M6YRCP	生产日期:	202201
充电次数:	1663	容量:	3075 / 3092 mAh
损耗程度:	1%	充电量:	82%
健康水平:	99%	温度:	34°C
Apple健康指标:	244		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 45 42 42 39 31 30 45 45 43 31 37 00		不适用
后置摄像机	A0 00 00 00 00 10 AD 0B		不适用
后置摄像机模块	HRN15139WH1LGF1X		不适用
后置超宽摄像头	70 18 13 D2 70 18 05 91		不适用
后置超宽摄像头模块	HRN1512FHNP1LGD19		不适用
电池	FG9201101E0M6YRCP		不适用
芯片板	DX3H5GN9N73F		不适用
排线	46 57 50 31 33 35 37 53 54 51 51 4A 4A 37 59 36 41 00		不适用

前置摄像头	28 28 B1 5A BF 51 D9 C6	不适用
前置摄像头模块	F0W13540G9LJYW469	不适用
前红外摄像头	C5 14 17 5D 95 99 00 EE	不适用
前红外摄像头模块	DNM14541HACKT5C14	不适用
LCD	DKH1526H8WZ04FPAH+T3325NJ 388S6A1E21+DKH1526GZ2E04C NA6+CX51277039UN2N4A5+26F7 1BBADW0MQ0XYAU+C431501ZYC VLMD5AM+WNM12D3	不适用
LCD-玻璃	FX913818NAKKQ5R9H+18033133 564168050100755193	不适用
光传感器	30 45 42 42 39 31 30 45 45 43 31 37 00	不适用
MLB	FJ6204402RAL740G	不适用
NVME	0b20124984506862	不适用
未加工面板	DKH1526H8WZ04FPAH+T3325NJ 388S6A1E21+DKH1526GZ2E04C NA6+CX51277039UN2N4A5+26F7 1BBADW0MQ0XYAU+C431501ZYC VLMD5AM+WNM12D3	不适用
振动器电动机	FTN13465L9BKPJRA4+ZMAYM2	不适用
iOS附件	20B52EFEE1D2713FF69C1D5015 8C7623	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.6  
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.17'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像头闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:26

## 报告详细信息

报告 UUID: 0d0f013e-be7b-454f-8879-bc11431829ca  
报告日期: 2025-08-14 17:41:34 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

h5dr4PAHdv6udZcVBWkpc5hWCpd3z+IwX3lUz0Z5JDnXQWd2aXE4zAYotyfyPmaISf5eZdxaeFE2fUteIHAvEN/HiV0ug70EdVSEqcKf+IB2IDhg7lJhG/cMgyQleuU4ko1xQ908dw5bmlu2kx5QBmsgcNFX0+wb3Kj9fV0Nf2booFr1rkmzE/ol701gXUa+KARmBJwSu3c91c277NkuvtJ6cai0Lj402FH8gV6BHqD+/mdE12+dg2cz/Vp/w4QREvrRgghhVV/0evjT8zrVL82w+DUi4Dy3GVb3oSIVNwXkStyB/Qq/nJYHVxpXNDaOe4BxV9hoMzUvA==

