硬件报告



客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: QC006

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Red

营销名称: iPhone XR 颜色: Red RAM: 3GB

序号: GQTZ103GKXK9

名称: iPhone XR GSM+CDMA 128GB Red

IMEI: 357350097228553 IMEI2: 357350097668972 MEID: 35735009722855 Wi-Fi MAC 地址: d8:1c:79:60:62:8a

内部机型: NRYE2 A型号编码: A2105 固件版本: 17.6.1 区域: TA/A 原产国: USA 生产日期: 201927

UUID: 000080200013392A1E32002E

ECID: 0013392A1E32002E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:357350097228553, 128GB

电池信息

序号: FG992360D1RJWFGA8 生产日期: 201923

充电次数: 5 容量: 2962 / 2942 mAh

损耗程度: 0% 充电量: 53% 健康水平: 100% 温度: 33°C

Apple健康指标: 243

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 与原件相同

环境光传感器 33 45 2D 43 34 38 41 43 42 37 42 不适用

00

后置摄像机08 24 FA 4D CF 7F A2 6A不适用后置摄像机模块DN883968TV4HYMW25不适用电池FG992360D1RJWFGA8不适用芯片板GQTZ103GKXK9不适用排线46 57 50 39 31 32 35 44 50 50 45不适用

48 36 43 57 33 59 00

前置摄像机28 28 B1 7A 80 29 16 F6不适用前置摄像机模块F0W84820HFLJH805F不适用前红外摄像机C5 75 52 59 74 90 EA FD不适用前红外摄像机模块DNM84431XSPJGCQ4N不适用

LCD F7C9257C8XYJH41AS+J12DJ4K8 不适用

51X3A1A11+F7C9256DD8RJH3XA 0+CX592540569JKF2A0+42572H B3BF0PY0578V+C439252YAR8K1

WRMC+PNM31D1

LCD-玻璃 G4M8451EN1JKF3C98+BB06509 不适用

8636188081736820913

光传感器 33 45 2D 43 34 38 41 43 42 37 42 不适用

00

 MLB
 C7H8415081LK06GBX
 不适用

 NVME
 0b2000f2c4c8485e
 不适用

 未加工面板
 F7C9257C8XYJH41AS+J12DJ4K8
 不适用

51X3A1A11+F7C9256DD8RJH3XA 0+CX592540569JKF2A0+42572H B3BF0PY0578V+C439252YAR8K1

WRMC+PNM31D1

iOS附件 26169E96B83EA518F7726D19097 不适用

0E92D

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 17.6.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.14.0.1'

硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 摄像机闪光灯: 成功 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 底部麦克风: 成功 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:47:52

报告详细信息

报告 UUID: cf066543-1562-4ccc-b495-265402766077

报告日期: 2024-09-10 07:27:00 (+0000)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.4.1

数字签名: