



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
 机箱类型: Mobile Device
 机型: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
 营销名称: iPhone 13 Pro Max
 颜色: Sierra Blue
 RAM: 6GB
 序号: KW34JVCK0
 名称: iPhone 13 Pro Max GSM+CDMA 256GB Sierra Blue
 IMEI: 353652731155629
 IMEI2: 353652731379849
 MEID: 35365273115562
 Wi-Fi MAC 地址: a0:4e:cf:ac:61:15
 内部机型: MLLE3
 A型号编码: A2643
 固件版本: 18.6
 区域: TA/A
 UUID: 00008110001E70483A92801E
 ECID: 001E70483A92801E
 查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
 MDM状态: [解锁](#)
 磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353652731155629, 256GB
 SIM卡: IMSI: 466977007597476, ICCID: 89886972409707195601, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y138414EE13XC83	生产日期:	202138
充电次数:	1025	容量:	4068 / 4325 mAh
损耗程度:	6%	充电量:	84%
健康水平:	94%	温度:	33°C
Apple健康指标:	111		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 33 41 42 41 32 41 30 35 00		不适用
后置摄像机	12 CB 42 11 08 83 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81416HJEXQ1NMA7		不适用
后置超宽摄像头	13 CD 36 05 02 00 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF14244EQ602J01R		不适用
后视摄像机	12 CE 96 13 22 93 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF1385D81VKGRP57		不适用
电池	F8Y138414EE13XC83		不适用
芯片板	KW34JVCK0		不适用
排线	46 57 50 31 33 32 35 50 37 35 57		不适用

前置摄像机	51 39 34 38 41 42 00	不适用
前置摄像机模块	30 25 01 FA 16 41 09 B9	不适用
前红外摄像机	DNM13436F4MQ7H553	不适用
前红外摄像机模块	C5 14 18 4D 84 51 EE F7	不适用
LCD	DN81356CMWGQ1QC5T	不适用
LCD-玻璃	G9N1395VPHNPQCLAB+A200000 0000000001B1+FXC13521C960J W49A+0A01023200012800096860 7263+00000000000000000000 MFF0107BL0000000000000000 0000000000000000LCBJ374667 TNLAA0002012	不适用
光传感器	FXC13521C960JW49A+0A0102320 00128000968607263	不适用
MLB	30 33 31 38 33 41 42 41 32 41 30 35 00	不适用
未加工面板	G2C14270B9E0XDKA	不适用
振动器电动机	G9N1395VPHNPQCLAB+A200000 0000000001B1+FXC13521C960J W49A+0A01023200012800096860 7263+00000000000000000000 MFF0107BL0000000000000000 0000000000000000LCBJ374667 TNLAA0002012	不适用
	GH713558K7W07478U+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.6
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.18'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:56

报告详细信息

报告 UUID: d60df81d-65b2-4b37-9f23-209ad65149e8
报告日期: 2025-08-30 11:35:50 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.8.1
数字签名:

XMrsG0s+PapYbnmABA4IVak7yRjqbF1/k28Pb9QejNQNAoHGf9N2T2heZZViGaKc90/p3G3WW/kvbWp92Roi3HjUoHHodu7KY4H0imy06amz5hY3c9V0b0tCwAlZR+Y/HmjZ8ji1hOepTEBJnN2Wwly54CNzLIAgghCrBQ9TRb
sXWQR+e4WZxOn86X/hTrppnxOUwaf+V/Ang10b0n7ZnKkXkznXjCAv0Ls7QyyE8IGir59sw3+qj5mmatONeYt8vU/5QhQzBFI/osWQmXNkXjNkYxFyhvQMYckwNJQFkbTM8xfzWJ4DsvH+glFgo/l4JWkv9zyhv6rIq==

