

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black
营销名称：	iPhone XR
颜色：	Black
RAM：	3GB
序号：	G0NYC03RKXK6
名称：	iPhone XR GSM+CDMA 128GB Black
IMEI：	353087101333433
IMEI2：	353087101438711
MEID：	35308710133343
Wi-Fi MAC 地址：	f4:06:16:e7:13:1e
内部机型：	MRY92
A型号编码：	A2105
固件版本：	16.6.1
区域：	TA/A
生产日期：	201910
UUID：	00008020001C2CA10E41002E
ECID：	001C2CA10E41002E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:353087101333433, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466924196709271, ICCID: 89886920041967092716, 插槽：1

电池信息

序号：	F8Y907604N2JKGTAZ	生产日期：	201907
充电次数：	1010	容量：	2769 / 2942 mAh
损耗程度：	6%	充电量：	100%
健康水平：	94%	温度：	28°C
Apple健康指标：	94		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	3E-C3364992		不适用
后置摄像机	09 2C 52 7A 64 90 4B 85		不适用
后置摄像机模块	GCF90872LCVHYMW2A	GCF90872LCVHYMW2A	匹配
电池	F8Y907604N2JKGTAZ	F8Y907604N2JKGTAZ	匹配
芯片板	G0NYC03RKXK6		不适用
排线	46 57 50 38 33 36 34 45 44 59 36 48 36 43 57 34 37 00		不适用
前置摄像机	28 28 B1 7A 9A 65 FF C9		不适用
前置摄像机模块	F0W850502JDJH806B	F0W850502JDJH806B	匹配
前红外摄像机	C5 84 92 4D 75 4C 15 F2		不适用
前红外摄像机模块	DNM90151Q88JGCQ6Y		不适用
LCD	C3F9086G6AFJLNMAR+L32D19S0 25J4A5J22+C3F9094M2NLJLNRA 2+CX5905504LFJKF2AN+09821PC		不适用

	3HW0GNZFYD6+FMX904327XLJL59M4+WNF4384	
LCD-玻璃	FXJ8436G3T4KF3C9H+07858099659177081749776913	不适用
光传感器	3E-C3364992	不适用
MLB	F3Y909501KCL1TLA	F3Y909501KCL1TLA匹配
NVME	0b20028980344c5a	不适用
未加工面板	C3F9086G6AFJLNMAR+L32D19S025J4A5J22+C3F9094M2NLJLNRA2+CX5905504LFJKF2AN+09821PC3HW0GNZFYD6+FMX904327XLJL59M4+WNF4384	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 84 92 4D 75 4C 15F2 05 04 73 61 46 33 0E 0C	不适用
iOS附件	2BBFC22C3901A518F7726D1908F20235	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：16.6.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体：成功

测试时间: 00:08:07

报告详细信息

报告 UUID：274d6e13-8e88-436b-aa7a-b57035ce4f86
报告日期：2025-03-24 10:04:55 (+0800)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名：scP/+7yQJ65giA2TwYjSfwD0D2NraPaUc6iPjykbT/UNuCg+EvOiZBoL6B8EAXPqS3KfOx8gejRz1c0E0siMAXcyRUUZyO4pWAPsgdWM0h3SfiIHwaul6g2kXG0AgKgRYiuHPDiheqTCFFpzqtGx6BKsbYeb358NzbN7epWftbAzdv+ZYfr9lpUq6Xv/K7gC0SxMNOPxSMd2ZmiePpoaDd2s+BxXbNOqWEt7Hn+2xoYqlnnPQnuQejfgaAPwQLMxx+kf+n+E36hN9XReH6TEnKf1l5VmD5Dsc4j/7AXu9JovUuMf/E09ni3z6zmGkwSonSbz14LBk/tmpj5wxDW3Kg==