



## 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPad Pro 11-inch 4th Gen Wi-Fi 256GB Space Gray

营销名称: iPad Pro 11-inch 4th Gen

颜色: Space Gray RAM: 8GB

序号: JWXXMDW2CV

名称: iPad Pro 11-inch 4th Gen Wi-Fi 256GB Space Gray

Wi-Fi MAC 地址: b0:e5:ef:00:f5:4c

内部机型: MNXF3 A型号编码: A2759 固件版本: 16.1.1 区域: TA/A

UUID: 00008112001631AE2288C01E

11124

ECID: 001631AE2288C01E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: Serial:JWXXMDW2CV, 256GB

电池信息

序号: F8Y24640GFY1LRCA4 生产日期: 202246

充电次数: 23 容量: 7978 / 7596 mAh

损耗程度: 0% 充电量: 20% 健康水平: 100% 温度: 31℃

Apple健康指标: 32

## 设备组件

/= //

组件	当前	原件	与原件相同
后置摄像机	1A 6B 27 09 19 05 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF2445MNVV20302Q		不适用
后置超宽摄像头	21 6F 18 23 16 65 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F0W24630P1ELV412E		不适用
电池	F8Y24640GFY1LRCA4		不适用
芯片板	JWXXMDW2CV		不适用
排线	46 57 50 32 33 39 37 56 58 57 55		不适用

4A 4A 37 59 36 55 00

前置摄像机 34 12 14 02 6F 23 00 00 不适用 F0W24230EYKPRP74Z 不适用 前置摄像机模块 前红外摄像机 C5 24 93 55 04 C5 EB F0 不适用 前红外摄像机模块 DNM244314LGJ7LP8Y 不适用 LCD FMX24670ZHK1J5QA3 不适用 MLB DMP24860HEV23J5AF 不适用 未加工面板 FMX24670ZHK1J5QA3 不适用 50 61 0B AC C5 24 93 55 04 C5 EB F0 06 16 74 B9 15 1E 0E 0C

不适用

软件信息

操作系统名称: **iPadOS** 操作系统版本: 16.1.1

' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi: 成功 扬声器: 成功 电池充电: 成功 触摸: 成功 加速计: 成功 USB: 成功 气压计: 成功 摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 蓝牙: 成功 耳机: 成功 LCD彩色: 成功 LCD 背光: 成功 指南针: 成功 音量键: 成功 AGPS: 成功

前置摄像头(辅助): 成功 成功 底部麦克风: 后置麦克风: 成功

面部ID:

成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:02:26

报告详细信息

前置麦克风:

陀螺仪:

报告 UUID: cba4c5b7-f32d-4cba-893d-49dafeb345f0

2025-06-05 14:09:35 (+0800) 报告日期:

成功

成功

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

操作员 监察员