

硬件报告



客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blancco

擦除技师：cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 15 Pro Max 5G 256GB White Titanium

营销名称：iPhone 15 Pro Max

颜色：White Titanium

RAM：8GB

序号：M6N2CDJ3CR

名称：iPhone 15 Pro Max 5G 256GB White Titanium

IMEI：358879680908543

IMEI2：358879680894792

Wi-Fi MAC 地址：ec:0d:51:22:11:93

内部机型：MU783

A型号编码：A3106

固件版本：18.3.1

区域：ZP/A

UUID：00008130001858C20C2B803A

ECID：001858C20C2B803A

EID：89049032007208882600174888393387

查找我的iPhone：[解锁 \(硬件\)](#)

MDM状态：[解锁](#)

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:358879680908543, 256GB

SIM卡：IMSI: 466924160625789, ICCID: 89886920041606257894, 插槽：1

电池信息

序号：F5DH0R01P7200006TS

容量：3980 / 4395 mAh

充电量：59%

温度：33°C

充电次数：472

损耗程度：10%

健康水平：90%

Apple健康指标：83

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 38 37 44 42 37 35 30 34 00		不适用
后置摄像机模块	GCF3474828B1RXLHG		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL3467088N242674		不适用
后视摄像机模块	DN83473AWQY1W23AE		不适用
电池	F5DH0R01P7200006TS		不适用
芯片板	M6N2CDJ3CR		不适用
前置摄像机模块	GCFH0T0AG7300000043		不适用
前红外摄像机模块	F8P34464M4Z1XFCYG		不适用
LCD	G9P3465UKG31PHRAL+A1000000 000000000130+FXCH09023DQ000 04MB+9000000000000000000000 000+3465Q0000000PK000000JDB 6AE1132BU000000000000000000 0000000000000000PULYCL457979 0RSZB0002012		不适用
LCD-玻璃	FXCH09023DQ00004MB+9000000		不适用

	000000000000000000	
光传感器	30 33 31 39 38 37 44 42 37 35 30 34 00	不适用
MLB	F3XH1301NS10000DEY	不适用
未加工面板	G9P3465UKG31PHRAL+A1000000 000000000130+FXCH09023DQ000 04MB+9000000000000000000000 000+3465Q0000000PK000000JDB 6AE1132BU000000000000000000 000000000000000PULYCL457979 0RSZB0002012	不适用
振动器电动机	GH7H0T7100E00000L2+8CAB3	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	不可用
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:04:59

报告详细信息

报告 UUID： 02884718-bdad-4e8b-b8dd-eb698936493e
报告日期： 2025-03-07 14:46:04 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

M5mP+f0i7mbY9KYlPwJKnZJW5e1v+nJ3KjBng8WDClInC8hYervTFi+mCTAh+aWlVqyhtK9k3aE8wCmwlfygz7gXl/cHD97vrhkXo1jbe5oipbbxfSFlwsmB8stLwJnNYVEwet+k7FFPM2XGrdGMl9jFaTJwhxsHN4Cjq8S6vpwAbgB7RlDp1kd01HfGroBIGXVdUUuL09CrmqRSgnZ10ga6gpES7G3wykJyg+VBG7EqI/jFv/z28qVY21cwCsrYCClJzJjxZuxpCtGyZ6Lk8+1DEUc8lzk1js0BsPBDLx+4wseoK2jMqpUMAzOYPwschGA+LZaoeXJlQnFErrJEgg==

操作员	监察员
-----	-----