

硬件报告



客户详细信息	客户名称：smartmobile	客户所在地：Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商：Blancco	擦除技师：cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商：	Apple, Inc.
机箱类型：	Mobile Device
机型：	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称：	iPhone 13
颜色：	Starlight
RAM：	4GB
序号：	G9W2K6XT6H
名称：	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI：	357140953807818
IMEI2：	357140953989483
MEID：	35714095380781
Wi-Fi MAC 地址：	ac:00:7a:b9:77:96
内部机型：	MLPG3
A型号编码：	A2633
固件版本：	18.3
区域：	TA/A
UUID：	00008110001245622210401E
ECID：	001245622210401E
查找我的iPhone：	解锁 (硬件)
MDM状态：	解锁
磁盘：	未知供应商, 序号：IMEI:357140953807818, 128GB
SIM卡：	IMSI: 466924196709271, ICCID: 89886920041967092716, 插槽： 1

电池信息

序号：	FG922871Y6518FMAW	生产日期：	202228
充电次数：	273	容量：	2828 / 3208 mAh
损耗程度：	12%	充电量：	40%
健康水平：	88%	温度：	32°C
Apple健康指标：	165		

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 36 35 30 32 36 36 30 32 00		不适用
后置摄像机	19 CD 62 15 05 52 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL227622FFQ7171C		不适用
后置超宽摄像头	1B CE 23 09 01 86 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM22722WHK0V4K16		不适用
电池	FG922871Y6518FMAW		不适用
芯片板	G9W2K6XT6H		不适用
排线	46 57 50 32 31 30 32 59 39 50 46 51 39 34 38 43 44 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FE 79 6A 09 83		不适用
前置摄像机模块	DNM22556TFR0KG11S		不适用
前红外摄像机	C5 15 52 59 84 0E 09 16		不适用
前红外摄像机模块	F8P22570VHEQ1QGHA		不适用
LCD	GVH22955CCWPR5PAT+A19321B		不适用

	0153BA1222100+GHC20942P7717 VP9L+0B082293000137001109619 263000000000000000000000SP6F C47MP0FHA42065S00000000000 000000000000000000AP1K284SR7 5NJ4A99BBBBBA	
LCD-玻璃	GHC20942P7717VP9L+0B0822930 00137001109619263	不适用
光传感器	30 33 31 30 36 35 30 32 36 36 30 32 00	不适用
MLB	F3X234402ZE0X7LB	不适用
未加工面板	GVH22955CCWPR5PAT+A19321B 0153BA1222100+GHC20942P7717 VP9L+0B082293000137001109619 263000000000000000000000SP6F C47MP0FHA42065S00000000000 000000000000000000AP1K284SR7 5NJ4A99BBBBBA	不适用
振动器电动机	GH9224449TK033CAX+XGGCC2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.3
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:03:00

报告详细信息

报告 UUID： b08324af-e7fb-4ac3-a6a0-616348a16fc4
报告日期： 2025-02-21 10:03:41 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

mqAfjMkdf5+ea2yS/wlvHIQLJqwkOSlaTNBNd+nB4huV7meSFhsnoobnhxonkIDf5KnUR26ZYISAKOgyuXV6BX8SeaLcl9Fhmo46UftYxolP2MApxSRJSS09Ft9yhm5q+KeNttwAsyBqvamtisFIDPr5BUxkEQXeG0+GJEqWinUcUc
DB08+ew9Kh11uSsBKZkTi8HhpwwXrQWIqebnQGwjYsBaF9xufCTQ96XrZrMZaLiCK0MKz9GNpITBrfB/RC83jFN6ZkZG66HBZW1tRQc0biCdTStlcSmh63x7kUxS/N49FTzjiOxYv5cRBqQfGUyLZaHQ0GkCdm9h1R1Lc7Hw==