



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 5G 128GB Midnight
营销名称: iPhone 14
颜色: Midnight
RAM: 6GB
序号: CHY4PYKK6J
名称: iPhone 14 5G 128GB Midnight
IMEI: 350992321360624
IMEI2: 350992321074738
Wi-Fi MAC 地址: ac:86:a3:53:e8:63
内部机型: MPUF3
A型号编码: A2882
固件版本: 18.5
区域: TA/A
UUID: 00008110001A2030228A201E
ECID: 001A2030228A201E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:350992321360624, 128GB
SIM卡: IMSI: 466977501475470, ICCID: 89886971509751254260, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y32350HF4231LAE	生产日期:	202323
充电次数:	316	容量:	2760 / 3259 mAh
损耗程度:	16%	充电量:	24%
健康水平:	84%	温度:	33°C
Apple健康指标:	158		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 43 33 31 46 31 46 37 36 00		不适用
后置摄像机	26 CC 18 19 07 41 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL32322P8517RRBJ		不适用
后置超宽摄像头	2A D3 95 23 13 07 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM32131AEG169M1Q		不适用
电池	F8Y32350HF4231LAE		不适用
芯片板	CHY4PYKK6J		不适用
排线	46 57 50 33 32 31 36 44 47 4D 42 51 39 34 38 43 55 00		不适用
前置摄像机	48 13 14 12 CB 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	DN82385JB8A1CYG2H		不适用

前红外摄像机	C5 25 11 5D 15 42 F6 16	不适用
前红外摄像机模块	F8P31472VAH15F316	不适用
LCD	G9P3172J63V1502A1+A10000000 000000001A0+FX931370K4Y15Y99 U+0A00431200011600148450698 3+3172D0000000PD000000JD4F HH0911BN000000000000000000 0000000000000000AQ6L145G983 RS3A0031001	不适用
LCD-玻璃	FX931370K4Y15Y99U+0A0043120 00116001484506983	不适用
光传感器	30 33 31 30 43 33 31 46 31 46 37 36 00	不适用
MLB	HG9326300QU1JRFAT	不适用
未加工面板	G9P3172J63V1502A1+A10000000 000000001A0+FX931370K4Y15Y99 U+0A00431200011600148450698 3+3172D0000000PD000000JD4F HH0911BN000000000000000000 0000000000000000AQ6L145G983 RS3A0031001	不适用
振动器电动机	GH9325239JP1FVDAT+XQDB2D	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:03:20

报告详细信息

报告 UUID： bc0e231b-e618-443f-8263-ab7f842319a2
报告日期： 2025-07-17 09:43:30 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1
数字签名：

upFlibJI0Boe+IZnHECY+orO0cgf8MGhXHKPk3/RyrFEjknXo0uH26oDgFzEbqGSAFIRjreciW7T63x/XbKLTiny6II7T4KNXjFGFFtFCItAlu3tVfGLSe2F7Sv1g9ps/rhZ79ygdQebO/gWJnkrBIYgCiucDLKHTfBr6EKPkz0X
7mmhJ9PQfsA+ONOUAFrPMix2lw/3ZfV95Xqxtmsc0ck7OP99SUey4jpdqxSh3g1uteALqf3fsUk4RBn8nKw8LcmnHHVg297+0w7nhCX8FrZRLB3GOptALXMKMBYB7piNLJh0PSxdoulzLBNwANCPg8qG0dSQ0CSSOKqIAqcg==