



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师：cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 12 mini GSM+CDMA 64GB Purple

营销名称：iPhone 12 mini

颜色：Purple

RAM：4GB

序号：K6WHG90HGJ

名称：iPhone 12 mini GSM+CDMA 64GB Purple

IMEI：351420093674294

IMEI2：351420093605355

MEID：35142009367429

Wi-Fi MAC 地址：40:c7:11:50:45:4c

内部机型：3J248

A型号编码：A2399

固件版本：18.5

区域：TA/A

UUID：000081010019206C1E06001E

ECID：0019206C1E06001E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：已锁定

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:351420093674294, 64GB

SIM卡：IMSI: 466011703524134, ICCID: 89886017157835291241, 插槽：1

电池信息

序号：F8Y0495DFHE02JN7F

生产日期：202049

充电次数：1571

容量：2050 / 2214 mAh

损耗程度：8%

充电量：57%

健康水平：92%

温度：36°C

Apple最大容量 (UI)：93%

Apple健康指标：312

设备组件

所有已验证的组件：	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 31 43 30 37 36 32 35 33 00		不适用
后置摄像机	04 CE 88 08 13 69 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL03653E21MC2T30		不适用
后置超宽摄像头	07 6C 70 08 12 45 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	F6D04870KATN1N730		不适用
电池	F8Y0495DFHE02JN7F		不适用
芯片板	K6WHG90HGJ		不适用
排线	46 57 50 30 34 39 32 41 34 31 31 4D 56 46 59 33 58 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 C1 57 38 9A 9E		不适用

前置摄像机模块	G8R0472SCZUN0DL7M	不适用
前红外摄像机	C5 04 D2 4D 84 85 EE EC	不适用
前红外摄像机模块	DNM04832DKVN9662Z	不适用
LCD	G9Q0373MJ3ELQHJAT+A1000000 000000000210+FXC02470YVMPRR F7Q+140043170001320010986142 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000AY2H3226CB1MJ 1A0000012	不适用
LCD-玻璃	FXC02470YVMPRRF7Q+14004317 000132001098614263	不适用
光传感器	31 33 31 30 31 43 30 37 36 32 35 33 00	不适用
MLB	C7H120205DXPV1YAB	不适用
未加工面板	G9Q0373MJ3ELQHJAT+A1000000 000000000210+FXC02470YVMPRR F7Q+140043170001320010986142 63+000000000000000000000000 0000000000000000000000000000 0000000000000000AY2H3226CB1MJ 1A0000012	不适用
振动器电动机	GH704443JTEN7PC8E+XPB1XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics', ' 4.16'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:05:06

报告详细信息

报告 UUID： 77d9d532-cfad-4df5-bba4-b3e95c9b496a
报告日期： 2025-06-10 17:08:43 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名：

DgPoY/eNbeU7HjE1OAMrbdIJmamwXZ9jb6Mkg2Bef7jB1cBzri5KjUzw4ktsb85FJompb9MfX39XX+ePDOIO3eIMW0jodLy2j5nQdfYn9qrmfkeDyohxus9y3R15Kfweds3zCZl2cotcnugeCjBE/eS21WWhD88dadk24kJtt56NZ6TYD2JT+gXP7Ezwm4xHyEoXPsjqTexNbNVlBtFfnbaZW3JqnmRyto1w2WjmlKYuZTH2d6/LXPVLYdLRGnFrzKzVLu6hUEX/L2ynoyl4TAur7s01pQ7C40w+ilTgckguiwkeC0kp+hovcUb5CRKdco9Bd/vq4Ot3Qfhjd3w==

