



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 12 GSM+CDMA 64GB Purple
营销名称: iPhone 12
颜色: Purple
RAM: 4GB
序号: P4LVWTCWW2
名称: iPhone 12 GSM+CDMA 64GB Purple
IMEI: 356122160312924
IMEI2: 356122160015105
MEID: 35612216031292
Wi-Fi MAC 地址: 08:c7:29:3d:57:95
内部机型: MJNM3
A型号编码: A2403
固件版本: 18.3.2
区域: TA/A
UUID: 00008101001E141C36C3003A
ECID: 001E141C36C3003A
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356122160312924, 64GB

电池信息

序号:	FG911970UJMQ689AL	生产日期:	202119
充电次数:	1397	容量:	2392 / 2798 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	41%
健康水平:	85%	温度:	33°C
Apple健康指标:	306		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	31 33 31 30 32 30 42 30 38 31 32 32 00		不适用
后置摄像机	09 6C 98 25 05 53 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL11874D6NMFGR59		不适用
后置超宽摄像头	0B D2 16 10 09 39 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL117715CJN1N93W		不适用
电池	FG911970UJMQ689AL		不适用
芯片板	P4LVWTCWW2		不适用
排线	46 57 50 31 30 39 33 46 54 58 32 4D 56 46 59 32 37 00		不适用
前置摄像机	58 2C 06 C1 74 5E E8 76		不适用
前置摄像机模块	G8R0524N8J2N0DM2Y		不适用

前红外摄像机	C5 04 D5 59 45 CB 16 F5	不适用
前红外摄像机模块	FX80513HW2FN9695U	不适用
LCD	GVH11564UH0LQHMAL+A1B2137 0039BB8461600+FXP10663PSPPF FK9A+0B05124700013100102760 7263FMX116204KRMPW2AF+LNA GJ6112208XHN6W4A6130C5574A 6AJ1G5Y3C420V7KQ4DLA8LS2J0 87479NML6A5522245	不适用
LCD-玻璃	FXP10663PSPPFFK9A+0B0512470 00131001027607263	不适用
光传感器	31 33 31 30 32 30 42 30 38 31 32 32 00	不适用
MLB	F3X12220959PRVVD	不适用
未加工面板	GVH11564UH0LQHMAL+A1B2137 0039BB8461600+FXP10663PSPPF FK9A+0B05124700013100102760 7263FMX116204KRMPW2AF+LNA GJ6112208XHN6W4A6130C5574A 6AJ1G5Y3C420V7KQ4DLA8LS2J0 87479NML6A5522245	不适用
振动器电动机	FTN1164582DN6JW88+FCQ1XX	不适用
iOS附件	2DEBD04DAC3E8400F765F97317 695A4E	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.3.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:09:16

报告详细信息

报告 UUID: 13a5b4bf-c1df-4deb-b980-e023df0bb01b
报告日期: 2025-05-21 15:48:42 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3

数字签名:

TmjXRmszMD2qmLqggEe1c+Pb+/FIQdX3+0/Np9cTsPBlgarUJbHfsQ+YrUOwmQ6Pol9b3AcsdHUvRey6ipnbgRQ3F7pgsY42y5y5ScRjW/PehZjOyHmUhwkct+31w1zEpiZNIvGJjiU1x828KKzQP6RRH2hnHm/H2PxM+C3rT++dBFxajgWkcmX3VhJqct9CNxWcxBsgOwhKimeRhr/dl/Ouqkwf7WwBjFtZdz96Qo5IGxtpH074jBQ+HbSPtdNXeMqDaUJVsjuulEVVfAImJajJW6D2BIXiKeB0+zowyPJHJSVCO1mpkAzukEwB3qKOLlqbHaVjddo4Q==

