



# 硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

### 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Silver

营销名称: iPhone 13 Pro

颜色: Silver RAM: 6GB

序号: H6M0XKX6WG

名称: iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Silver

IMEI: 351559301353843 IMEI2: 351559301126520 MEID: 35155930135384 Wi-Fi MAC 地址: 14:2d:4d:c5:d8:82

内部机型: MLVA3 A型号编码: A2638 固件版本: 17.5.1 区域: TA/A

UUID: 00008110001E55581EA0401E

ECID: 001E55581EA0401E

查找我的iPhone: 解锁 (**硬件**) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351559301353843, 128GB

SIM卡: IMSI: 466011700720747, ICCID: 89886017157807207431, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y351602W613RHBH 生产日期: 202351

充电次数: 794 容量: 2678 / 3076 mAh

损耗程度:13%充电量:74%健康水平:87%温度:35°C

Apple健康指标: 155

## 设备组件

芯片板

所有已验证的组件: 通过

 组件
 当前
 原件
 与原件相同

 环境光传感器
 30 33 31 30 36 30 35 46 36 36
 不适用

46 00

后置摄像机 19 CD 11 13 06 92 00 00 不适用 后置摄像机模块 DN82124FVFCQ1NMD8 不适用 19 CD 27 06 21 66 00 00 后置超宽摄像头 不适用 后置超宽摄像头模块 GCF2115CD6Q02J016 不适用 后视摄像机 1A D1 01 16 18 39 00 00 不适用 后视摄像机模块 GCF21579EE3KGRP63 不适用 电池 F8Y351602W613RHBH 不适用

不适用

不适用

排线 46 57 50 32 30 38 33 38 37 5A 58

H6M0XKX6WG

51 39 34 38 44 45 00

前置摄像机28 28 B1 5E E0 3D 57 CB不适用前置摄像机模块F0W208309NB0KG07L不适用前红外摄像机C5 15 13 55 05 D8 00 15不适用前红外摄像机模块DN8216307R1Q1QC2D不适用

不适用

G9P2156ZBR4POCKAF+A2000000

H9A0002001

LCD-玻璃 FXC207716SS17VP9U+0B0112610 不适用

00138001104605263

光传感器 30 33 31 30 36 30 35 46 36 36 不适用

46 00

MLB G2C22150BZ20X3WB 不适用

> 000000000241+FXC207716SS17V P9U+0B011261000138001104605 263+2155H0000000P3000000IC41 F50135CK00000000000000000000 0000000000000HC4K05305YCN

H9A0002001

振动器电动机 GH721815TBH07428V+XAQ1XX 不适用

## 软件信息

LCD

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 17.5.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

#### 硬件检查

WiFi: 成功 蓝牙: 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 静音键: 屏幕锁定键: 成功 成功 气压计: 成功 AGPS: 成功 摄像头(辅助): 前置摄像头(辅助): 成功 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:06:38

#### 报告详细信息

报告 UUID: e1b7a164-b162-41f1-a8bd-6c6204b6b7fc

报告日期: 2025-11-08 17:22:54 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.3

数字签名:

Jo5fxIVTwjACENAuT2oYyGAGT0sxhdAQUIYsRQneDE6BVOO7YbUYmZROMasDhcq0KIXVu9/HA5QTCuc+YrE19/uj+ryOz5CUYC66kpluIJE1TBhw1Fr2mK3D6viga/isskNz1dqHWaOStFdfzqvWY+MI74OAfQhrfuDPKVQ1JykofKJkdhquqlvWJFx6Ps8Cp0WPZApmdQMprZ1DCPVnql7oo1+YtZbjxPMWTIaWR479vA+DKRVZyWfe3VCEk7fRpp6IWCfCw2OrLPxpx8/jT9Q4Lm0XWigQQsOab9kxlj9IXS96Z8UG77XZdZrw7ihG/OhslOFmbWPexiXnfF0ZiOw==

操作员	监察员