



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 11 GSM+CDMA 64GB Black

营销名称: iPhone 11 颜色: Black RAM: 4GB

序号: F4GZ9HG6N735

名称: iPhone 11 GSM+CDMA 64GB Black

IMEI:353992102317923IMEI2:353992102332252MEID:35399210231792Wi-Fi MAC 地址:cc:66:0a:66:80:0c

内部机型: MWLT2 A型号编码: A2221 固件版本: 26.0.1 区域: TA/A

原产国: Pegatron-Protek Shanghai, China

生产日期: 201935

UUID: 0000803000050CD63640802E

ECID: 00050CD63640802E

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: E锁定

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353992102317923, 64GB

SIM卡: IMSI: 466011700553564, ICCID: 89886017157805535601, 插槽: 1

电池信息

序号: F8Y93423BRYM6YN7S 生产日期: 201934

充电次数: 797 容量: 3247 / 3092 mAh

损耗程度: 0% 充电量: 84% 健康水平: 100% 温度: 33℃

Apple健康指标: 149

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件 当前 原件 原件 与原件相同

环境光传感器 30 45 42 42 38 32 32 42 34 43 34 不适用

34 00

后置摄像机 A0 0B 00 00 00 10 AD 0B 不适用 DNL92961BCMK91P7V 后置摄像机模块 不适用 64 17 8C CC 64 17 03 35 后置超宽摄像头 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL932568H9K7Q033 不适用 电池 F8Y93423BRYM6YN7S 不适用 芯片板 F4GZ9HG6N735 不适用

不适用

排线 46 57 50 39 32 39 32 37 56 56 4A 4A 37 59 32 57 00

58 2C 06 E9 D3 57 0E 0A 前置摄像机 不适用 G8R931495ASJYW58D 不适用 前置摄像机模块 前红外摄像机 C5 85 13 51 84 06 FA 06 不适用 前红外摄像机模块 DNM9296234WKT5C44 不适用 LCD C3F9347HBBAKV28AL+L3325A41 不适用

> 35N5ACG12+C3F9357H0DPKWPP AY+CX5931700XWJKF2AK+33782L BAHW0TM1M48J+C439332ZRVBL

MD5AX+WFF19A1

LCD-玻璃 FX992873A2EKQ5R6K+180131175 不适用

87160052091729193

光传感器 30 45 42 42 38 32 32 42 34 43 34 不适用

34 00

MLB C7H93472DG7L73X68 不适用 NVME 0b20024ba2644e58 不适用 未加工面板 C3F9347HBBAKV28AL+L3325A41 不适用

> 35N5ACG12+C3F9357H0DPKWPP AY+CX5931700XWJKF2AK+33782L BAHW0TM1M48J+C439332ZRVBL

MD5AX+WFF19A1

振动器电动机 FTN926233N6KPJR88+ZMAYM1 不适用 不适用

iOS附件 2CE8B0987F6A713FF69C1D500A7

CFAD8

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 26.0.1

'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

WiFi: 蓝牙: 成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 相似度: 成功 成功 USB: 指南针: 成功 成功 振动: 成功 音量键: 成功 屏幕锁定键: 成功 静音键: 成功 气压计: AGPS: 成功 成功 前置摄像头(辅助): 成功 成功 摄像头(辅助): 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 陀螺仪: 后置麦克风: 成功 成功 面部ID: 成功 自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:09:41

报告详细信息

报告 UUID: 83109c5d-1908-4738-b4f2-7089ed3580f8

报告日期: 2025-11-05 09:45:57 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2

数字签名:

BGLChhHsDv+vTboaSJg2+XSIY3kqXeVeAlckNwHiARitmZWrLXq2oy2eJGqJeNQzHTa/KEuVMlaEiyJlcF4N+sHO7JXYhZlISo0WvEAlS7G21002tPlQgPvf83adEcbYazsEBTakWgcmmZrofvn7HpWBHpaLwLGG8pTkh6vDAO50fpChxYauu/JkjVgEzwFfh5Oh0FefvbFhhtTyiWnHvNzdx4pFYuV+l4rzEzlHZUc5/gQb6A0LPHgKO8ED4/LHNwblrWU9dA6gR6vap0BA51xrUXA4+bqlJMvCwUpvBkWudcjJdJpila1BTcKZCnvmiTrMl80PW38ReeKl2niGQ==

操作员 监察员