



# 硬件报告

## 客户详细信息

### 运营商详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro 5G 256GB Natural Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro
颜色:	Natural Titanium
RAM:	8GB
序号:	XJ5PYVGGJD
名称:	iPhone 15 Pro 5G 256GB Natural Titanium
IMEI:	350719114829832
IMEI2:	350719111818556
Wi-Fi MAC 地址:	c4:c1:7d:76:8c:d7
内部机型:	MTV53
A型号编码:	A3102
固件版本:	18.6.2
区域:	ZPA
UUID:	000081300002583220C1401C
ECID:	0002583220C1401C
EID:	89049032007208882600166682783729
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350719114829832, 256GB

## 电池信息

序号:	F5DGWK003U100006TN	充电次数:	937
容量:	2783 / 3254 mAh	损耗程度:	14%
充电量:	83%	健康水平:	86%
温度:	33°C	Apple健康指标:	134

## 设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 45 31 39 38 36 45 37 30 00		不适用
后置摄像头模块	GCF32772B2B1RXKK3		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL329606811V6P4D		不适用
后视摄像机模块	GCF329681WN23415M		不适用
电池	F5DGWK003U100006TN		不适用
芯片板	XJ5PYVGGJD		不适用
前置摄像头模块	F0WGWK005SK0000040		不适用
前红外摄像机模块	F8P32740QFR1XF7HB		不适用
LCD	G9N3255HBL01PHPAS+A1000000 000000000200+FXCGVV0015U000 064T+90000000000000000000000000000000 00+3254L000000N0000000ID68A		不适用

	60249BT00000000000000000000000000000000	
	000000000000NKAT5L217UZFBR	
	SOA0003012	
LCD-玻璃	FXCGVV0015U000064T+90000000 00000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 45 31 39 38 36 45 37 30 00	不适用
MLB	FFXGXH001970000BXW	不适用
未加工面板	G9N3255HBL01PHPAS+A1000000 000000000200+FXCGVV0015U000 064T+90000000000000000000000000 00+3254L000000N0000000ID68A 60249BT00000000000000000000000000 000000000000NKAT5L217UZFBR SOA0003012	不适用
振动器电动机	FTNGX800WDE000009E+8EDA4	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
 操作系统版本: 18.6.2  
 1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		
<b>总体:</b>	<b>成功</b>		

测试时间: 00:02:47

## 报告详细信息

报告 UUID: f8dac8a6-859f-4701-bad2-7e29a16c2bb1  
 报告日期: 2025-11-03 11:07:05 (+0800)  
 软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.2  
 数字签名: Cx7fvdzPshhO81nJ8tlBBJWqFmmfHloGo4cBVL1s3D6TL80oRULUDd8cG0eYhGCmpmkIYAbvX64Iu8ufxhNgLqFcaJDC4jWE0di88UUe6hUP/ptZVYdqfhiFr4ticw9nHt+AcmtKO6VwjWeQ4Pm9DOLo6eN0l/f7zOgoi8hGqlZ62Yt4EO7v3G31l77UwvK31LDY4YmUSvM1UXi/lxHWiuRlkYFEz3BiQD4qXuDi9R65ZjX0RZ7UxWJRbU+B/BE9iPIOVsjDWAN4onL0vYZO3fDYc/rJHVOyxmlQgDbpmfwDPpZZvCxRwfOxzmwAv0imshQTroqiqBKQxVGew==

---

操作员

监察员