



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 17 Pro Max 5G 256GB Deep Blue
营销名称:	iPhone 17 Pro Max
颜色:	Deep Blue
RAM:	12GB
序号:	KX39GV9TQN
名称:	iPhone 17 Pro Max 5G 256GB Deep Blue
IMEI:	354687619551928
IMEI2:	354687613474697
Wi-Fi MAC 地址:	5c:13:cc:ea:79:5d
内部机型:	MFYP4
A型号编码:	A3526
固件版本:	26.0
区域:	ZP/A
UUID:	00008150001925422247801C
ECID:	001925422247801C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354687619551928, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466977003920825, ICCID: 89886972307702029090, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	FQ1HJV00KUC00015XW	充电次数:	4
容量:	4879 / 4768 mAh	损耗程度:	0%
充电量:	56%	健康水平:	100%
温度:	32°C	Apple健康指标:	59

## 设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	39 37 31 30 30 43 45 37 36 33 43 35 00		不适用
后置摄像机模块	DNMHJG00N7N0000RYP		不适用
后置超宽摄像头模块	F0WHJP01ZV70000R9S		不适用
后视摄像机模块	F0WHJK012TX0000JS7		不适用
电池	FQ1HJV00KUC00015XW		不适用
芯片板	KX39GV9TQN		不适用
前置摄像机模块	GCFHJG07LGM0000NGT		不适用
前红外摄像机模块	HNQHK00BY180000P8L		不适用
LCD	GVCHJA01P860000MUZ+A+A0B7 564T23A126424137+FX9HHJ004B 500013SU+900000000000000000 0000000+00000000000000000000		不适用

	THAHHR0166J0000RGZ5JAG000 000100000000000000LHBN2712 ZN7GMYAAAB0ABB	
LCD-玻璃	FX9HHJ004B500013SU+90000000 0000000000000000	不适用
光传感器	39 37 31 30 30 43 45 37 36 33 43 35 00	不适用
MLB	HVGHKD0031G0000YEC	不适用
未加工面板	GVCHJA01P860000MUZ+A+A0B7 564T23A126424137+FX9HHJ004B 500013SU+9000000000000000 0000000+000000000000000000 THAHHR0166J0000RGZ5JAG000 000100000000000000LHBN2712 ZN7GMYAAAB0ABB	不适用
振动器电动机	LCSHK0028P70000VX3+8CBAA	不适用

## 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 26.0  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	不可用
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:29

## 报告详细信息

报告 UUID: 9e8578a0-2a08-412b-98dc-b95e823b9957  
报告日期: 2025-10-15 10:14:21 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.1  
数字签名:

tTrZWPIbphFSIKStr8JpOaeXKaiZlv2Ew7J7aYtffmkrftZbayNgi70G3NajKVUsQAAKpkvBLissGxmKpGg6PbnM4o/85ITnhO1XIMuOXNBrC3GQq0bOaVn5fUrhVaEHvnDWkgTKSw4XP42SylW4L6ZBpf6ckw07EV2pFV68oUoe  
0TGfmq9fNswxC+4awlAKoLpipRgu+ZK7CFPhaEVE+RCPi9remQqYcVLF4PWspnr499i+DfXdehtdmUNvQD4fQmifjOq8zeXJt1QXshDXnmerCoXJrU4qX/lxvzfq42dlf9knTYQq7crrtAlIcArJls7Vw/Z6SQAww==

操作员

监察员