

硬件报告



客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: QC002

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 5G 128GB Purple
营销名称:	iPhone 14
颜色:	Purple
RAM:	6GB
序号:	D0WWYY73H4
名称:	iPhone 14 5G 128GB Purple
IMEI:	350654411977556
IMEI2:	350654411996283
Wi-Fi MAC 地址:	88:20:0d:91:d5:67
内部机型:	MPV03
A型号编码:	A2882
固件版本:	18.0.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110001C39641AE1401E
ECID:	001C39641AE1401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:350654411977556, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466977005612175, ICCID: 89886972401700942592, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG9234705V322XP63	生产日期:	202234
充电次数:	825	容量:	2636 / 3259 mAh
损耗程度:	20%	充电量:	29%
健康水平:	80%	温度:	31°C
Apple健康指标:	246		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 38 33 39 31 37 38 30 38 00		不适用
后置摄像机	21 CF 64 13 06 97 00 00		不适用
后置摄像机模块	GCF22946C4W17RQXU		不适用
后置超宽摄像头	1C D2 63 17 14 20 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82316NJ4K16R81R		不适用
电池	FG9234705V322XP63		不适用
芯片板	D0WWYY73H4		不适用
排线	46 57 50 32 31 36 32 4C 38 30 31 51 39 34 38 43 44 00		不适用
前置摄像机	92 24 16 07 CB 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W2337057S1CYF4C		不适用
前红外摄像机	C5 24 14 51 44 56 15 F0		不适用
前红外摄像机模块	F8P23311H7Z15F3GD		不适用

LCD	G9Q2302U1391502AH+A1000000 0000000001A0+FXG22662M0J15 Y99Z+3401129000011600146550 2983+2301U0000000Q2000000A C7DA51770YN000000000000000 0000000000000000000LQ5K277 0W58RS3A0002001	不适用
LCD-玻璃	FXG22662M0J15Y99Z+34011290 000116001465502983	不适用
光传感器	30 33 31 30 38 33 39 31 37 38 30 38 00	不适用
MLB	G2C23630ECW1JRF3	不适用
未加工面板	G9Q2302U1391502AH+A1000000 0000000001A0+FXG22662M0J15 Y99Z+3401129000011600146550 2983+2301U0000000Q2000000A C7DA51770YN000000000000000 0000000000000000000LQ5K277 0W58RS3A0002001	不适用
振动器电动机	GH923133JHN1FVDA1+XPBB2D	不适用

软件信息

操作系统名称：iOS
操作系统版本：18.0.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功
总体：	成功		
测试时间：	00:04:23		

报告详细信息

报告 UUID：8ce3df42-f0a5-42c4-8272-64937fd22bdd
报告日期：2024-11-18 02:35:27 (+0000)
软件版本：Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5.1
数字签名：

VnUc/3Tz/pLoSzFK6POoP3cTvik5a0yDZNtl8qHVZHZotfDjTdeZGrQh6ioy4mZizeJLYqblkJAiOLOO2MNK0OD73LFsM9hP3ehC/dZeuM3BZv2qqy7BkpBcuau1u4gH3UTGVhbkT0qI60UYSbOSFxnDHR/r5OjzuKpa/8cksWcwcV
lHE94gJKDgisP/wstj8IFvM9foNsSyqn10CBtT+wl11wpMfK2G5WXjkADJJenvbTXJHtF9HlchDqSn5Du8/4CdMMoRibOtKkLxWnNzetXvz5K6cT0Th7/ca08smo77qNHJWmf2wNpH5WTUONbMDHUHFxiwc/Fg18SISA1Q==