



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam008@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Silver
营销名称:	iPhone 13 Pro
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	N2JCMV32L3
名称:	iPhone 13 Pro GSM+CDMA 128GB Silver
IMEI:	355471420075032
IMEI2:	355471420120192
MEID:	35547142007503
Wi-Fi MAC 地址:	ac:49:db:39:0a:aa
内部机型:	MLVA3
A型号编码:	A2638
固件版本:	18.4
区域:	TA/A
UUID:	00008110001655241A22801E
ECID:	001655241A22801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:355471420075032, 128GB

电池信息

序号:	F5D134226FS13RJ90	生产日期:	202134
充电次数:	857	容量:	2636 / 3076 mAh
损耗程度:	15%	充电量:	72%
健康水平:	85%	温度:	30°C
Apple健康指标:	307		

设备组件

所有已验证的组件:

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 31 43 32 30 36 33 30 39 00		不适用
后置摄像机	11 6E 50 04 08 66 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN81325EPMSQ1NMCN		不适用
后置超宽摄像头	11 6A 67 22 09 92 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL129637APQ26C1T		不适用
后视摄像机	11 CA 74 13 14 26 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF13050KE8KGRP4A		不适用
电池	F5D134226FS13RJ90		不适用
芯片板	N2JCMV32L3		不适用
排线	46 57 50 31 32 38 31 33 44 30 4D 51 39 34 38 43 32 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 F9 F9 28 EB 55		不适用
前置摄像机模块	DNM129207T3Q7H542		不适用
前红外摄像机	C5 14 17 61 65 58 14 0C		不适用
前红外摄像机模块	DN81346CAKGQ1QC3C		不适用
LCD	G9N1275WGRTTPQCKAU+A10000		不适用

0000000000140+GR912330S6A1
7VP9N+050072490001370010486
03263+00000000000000000000IB
6SK41546SK0000000000000000
0000000000000000LCKJ21757L
CNL8A0000000

LCD-玻璃	GR912330S6A17VP9N+050072490 00137001048603263	不适用
光传感器	30 33 31 38 31 43 32 30 36 33 30 39 00	不适用
MLB	C07136205XZ0X3W8	不适用
未加工面板	G9N1275WGRT PQCKAU+A10000 0000000000140+GR912330S6A1 7VP9N+050072490001370010486 03263+00000000000000000000IB 6SK41546SK0000000000000000 0000000000000000LCKJ21757L CNL8A0000000	不适用
振动器电动机	FTN133641B3074384+XAQ1XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:07:50

报告详细信息

报告 UUID: 3eb06fc7-f457-4b06-9937-eae555bfd1b6
报告日期: 2025-04-18 09:45:41 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

iAWbPVtVgYKAPzqADHo6MtQ1eM6y2chJBPHXRfD bmBy2YX/kK6ysTB5TOirrPLJhxKULa35nEo3r+qAHUAIF/UBS71JWNjp6J6uy0zr2umm06yZmqAseX8uHFWQtiqVS+Pc9yYDGUBZjSM0yc0Zo1SL eHYISfl+MgRjhBUjTG2yUAK
LX+3/QNxghjA72gmhpVmvQpIMiwMsiUjrwz15xgdJkL4L3LgDaySFD/u97ldr7mjOM2dSvaEv3i7euJtvA3wDCryEDcb9wfc3+5rxks6YO473wjewdMr95J2gkfmLWKHDTHIHZGCFPUz3uGZymFyfiEkdmM5ZRmaYCeokCQ==

操作员

监察员