



硬件报告

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam009@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Silver
营销名称:	iPhone 14 Pro Max
颜色:	Silver
RAM:	6GB
序号:	RRXKJK2K7W
名称:	iPhone 14 Pro Max 5G 256GB Silver
IMEI:	351651520660742
IMEI2:	351651520996922
Wi-Fi MAC 地址:	70:31:7f:df:32:db
内部机型:	MQ9V3
A型号编码:	A2894
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
UUID:	00008120001A4C860E60C01E
ECID:	001A4C860E60C01E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:351651520660742, 256GB
SIM卡:	IMSI: 466056011552793, ICCID: 89886050821023777927, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5D2357D6P820J79G	生产日期:	202235
充电次数:	941	容量:	4229 / 4297 mAh
损耗程度:	2%	充电量:	100%
健康水平:	98%	温度:	31°C
Apple健康指标:	139		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 39 41 33 32 30 36 37 36 00		不适用
后置摄像机	21 6F 05 07 02 79 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82293GH111CDK12		不适用
后置超宽摄像头	1C CA 77 15 12 33 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82326JTLV1M2K1A		不适用
后视摄像机	1C CA 21 07 20 42 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2324G7421CY03X		不适用
电池	F5D2357D6P820J79G		不适用
芯片板	RRXKJK2K7W		不适用
前置摄像机	17 04 25 43 CC 1C 00 00		不适用
前置摄像机模块	GCF2326D0HW1CXC40		不适用
前红外摄像机	C5 15 52 59 85 CC E7 F5		不适用

前红外摄像机模块	HNQ2331343M15F8P7	不适用
LCD	G9N2314ULDF14YDAP+A1000000 0000000001D0+FXG22973BX01V3 C9F000000000000000000000000000 00+2314R0000000NX000000JC7H NB1085BP00000000000000000000 000000000000000LD9K293CNM 2RSBA0002002	不适用
LCD-玻璃	FXG22973BX01V3C9F00000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 39 41 33 32 30 36 37 36 00	不适用
MLB	G2C23650GTR1L9Y3	不适用
未加工面板	G9N2314ULDF14YDAP+A1000000 0000000001D0+FXG22973BX01V3 C9F000000000000000000000000000 00+2314R0000000NX000000JC7H NB1085BP00000000000000000000 000000000000000LD9K293CNM 2RSBA0002002	不适用
振动器电动机	GH7232581CA1H5P8R+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
底部麦克风：	成功	前置麦克风：	成功
后置麦克风：	成功	陀螺仪：	成功
面部ID：	成功	自动旋转：	成功

总体： 成功

测试时间: 00:19:17

报告详细信息

报告 UUID： 52391ba7-acca-47ff-a91c-f3197fb3816b
报告日期： 2025-07-18 10:33:16 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

ZLS2/QVFT9Wm4o7dHsvLRdSwm+jv6PEjWVN6c5Rvl8kGzys7TQmrF/oUA3ABmLOEbKiGAvOVBtUDgCASEFpGAYj4kyie8cavpawB68hG2pPZ+Z69ODJ1TXqSN5TvzSqF7uBFapq/4L2m4a9w2xm3f8fOmp20+z/MHAiljvT77kTsvGI0cxVpAiIY9+ZmDh+sFQg4tcVaMYfh6Koo05VaAYD2JNBwgumaSwQoZXSMcmpnQTDcxqOKS7CrzXeLQ+zMoxO1EWdIHl8X0zDGrsq5LewxtVN4re4AP07BeANuulLxORLsVWpmyPp1g4yZQ0PXsJAew7SpEfSXAGGBow==