



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 14 Pro 5G 512GB Silver
营销名称: iPhone 14 Pro
颜色: Silver
RAM: 6GB
序号: Q992FFG6WN
名称: iPhone 14 Pro 5G 512GB Silver
IMEI: 356378582686192
IMEI2: 356378582543633
Wi-Fi MAC 地址: 30:d7:a1:73:a4:5a
内部机型: MQ1W3
A型号编码: A2890
固件版本: 16.2
区域: TA/A
UUID: 00008120001E09063453C01E
ECID: 001E09063453C01E
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)
MDM状态: [解锁](#)
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:356378582686192, 512GB
SIM卡: IMSI: 466011901938632, ICCID: 89886019137819386322, 插槽: 1

电池信息

序号:	F8Y24432371217W7Y	生产日期:	202244
充电次数:	473	容量:	2685 / 3181 mAh
损耗程度:	16%	充电量:	49%
健康水平:	84%	温度:	29°C
Apple健康指标:	199		

设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	0310B4FE750E		不适用
后置摄像机	27 6F 98 14 05 91 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82483PCMA12J51V		不适用
后置超宽摄像头	26 CA 27 21 04 06 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL2492865B15FY1Q		不适用
后视摄像机	23 CC 76 01 05 94 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2454CS3M15F98Y		不适用
电池	F8Y24432371217W7Y		不适用
芯片板	Q992FFG6WN		不适用
前置摄像机	46 02 11 65 CB 24 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W24751TGP1CX74X		不适用
前红外摄像机	C5 24 91 61 74 81 FA EA		不适用
前红外摄像机模块	F8P24650DRE15F2J0		不适用
LCD	G9P2491Z0S414YCAC+A1000000 000000002B0+GR9243202BB1TR J9P000000000000000000000000000000		不适用

00+2487F0000000NN000000ICBR
K20931YO000000000000000000
00000000000000PYHC2K46700YZ
RS9A0013011

LCD-玻璃	GR9243202BB1TRJ9P0000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	0310B4FE750E	不适用
MLB	G2C25270G611JTLC	不适用
未加工面板	G9P2491Z0S414YCAC+A1000000 0000000002B0+GR9243202BB1TR J9P000000000000000000000000 00+2487F0000000NN000000ICBR K20931YO000000000000000000 00000000000000PYHC2K46700YZ RS9A0013011	不适用
Savage	50 61 0B AC C5 24 91 61 74 81 FA EA 06 16 89 A8 15 45 0E 0C	不适用
振动器电动机	GH72474A5F91FMM8G+ZPB2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 16.2
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
底部麦克风:	成功	前置麦克风:	成功
后置麦克风:	成功	陀螺仪:	成功
面部ID:	成功	自动旋转:	成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:21

报告详细信息

报告 UUID: 6a457e5a-53c5-493e-9375-8c4d04cfe9dd
报告日期: 2025-03-05 12:12:52 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2
数字签名:

f/OVihUE67zRWwDzETt3jKObYw4HL30ZuVjy2cz5aXND+b9FJ+eDNjml8ybSAo0NYPkUih+57mhEoMvJG7EHO2bplI29EL+g3fDzx7NyZFL1QTrdcTLPeZWjUCS5DaA3nSrJ91G9DGJ4J96PI76rgZmCswlXais3mq7HM6H63oux
Y+8ncMra3YCbICkUfBmZ4CtrYg41ygOKWYw8jGnZeb4/rAPAEUSByERCo+t6OaMJ8CLo6wmvG+pN9eGolsTp+4L1HJ3q9VP3adWUUXRhmMdxoisotBFAlXiWnJ9WjivUYTBWpHDeundHqmAaJQd8iPjP8pmZiAlr5f9HRQ==