



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: 台湾

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam004@gmail.com

## 自定义字段

\_ro.imei\_match.status: check\_ok

## 硬件详细信息

制造商: Vivo  
机箱类型: Mobile Device  
机型: V2308  
营销名称: X100  
RAM: 12GB  
序号: 10AE1X1QNY001M8  
名称: V2308  
IMEI: 864843069504635  
IMEI2: 864843069504627  
已获得根权限: Not rooted  
内部机型: V2308  
固件版本: AP3A.240905.015.A1  
FRP: 解锁  
MDM状态: 未知  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:864843069504635, 256GB

## 电池信息

容量: - / 2328 mAh 充电量: 75%  
温度: 32°C

## 软件信息

操作系统名称: Android

操作系统版本: 15

1: 'Blancco Mobile Diagnostics and Erasure Client', '5.6.2'

2: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.16'

## 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
麦克风:	成功	扬声器:	成功
接收器:	成功	耳机:	成功
摄像机闪光灯:	成功	电池充电:	成功
LCD彩色:	成功	触摸:	成功
LCD背光:	成功	加速计:	成功
相似度:	成功	指南针:	成功
USB:	成功	振动:	成功
音量键:	成功	屏幕锁定键:	成功
AGPS:	成功	摄像头 (辅助):	成功
前置摄像头 (辅助):	成功	指纹:	成功
陀螺仪:	成功	自动旋转:	成功

**总体: 成功**

测试时间: 00:09:08

## 报告详细信息

报告 UUID: 4a0a11a2-3ee7-43fc-93d7-021fa89639f3

报告日期: 2025-03-05 17:42:15 (+0800)

软件版本:

数字签名:

I5lwJRQUTZ+EhASwW4RjdyU1Jdr0Mh8+K79mNfyllxhhYEuGT1YHg7XTdQzGGNyZz2qZ+DDx+zJkXXNfMn3SmCNnYoE7/BOvrX0jHE4n1fqQ4XWwNfcPXsQ7oom//YBLT8XRZYs56fSZXanqcl.ZApw3AanaRF/yeXRynzDH+Alk  
v5Y27L25jQaeTQA6bn5dtSyTi+kzz2weE/ALlvmeJfz+v80JgILRy/wfBZGMFEUM/v2BN3wQoms/YWq8jycdYCWboU+bhFV7P8BAI5FGdrYssF+80V5miQO5aFP+TA3IFutHfX7Ez7ObqCRSPBQq5xkS53kNGf64jQJsfw==

---

操作员

---

监察员