



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan
擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

运营商详细信息

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.
机箱类型: Mobile Device
机型: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
营销名称: iPhone 13
颜色: Starlight
RAM: 4GB
序号: DQDXQVHJX9
名称: iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Starlight
IMEI: 351063310908606
IMEI2: 351063310120632
MEID: 35106331090860
Wi-Fi MAC 地址: 60:fd:a6:59:cf:e8
内部机型: MLPG3
A型号编码: A2633
固件版本: 18.4.1
区域: TA/A
UUID: 000081100016689A01DA201E
ECID: 0016689A01DA201E
查找我的iPhone: 解锁 (硬件)
MDM状态: 解锁
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351063310908606, 128GB

电池信息

序号:	FG933930PYV18FMA5	生产日期:	202339
充电次数:	496	容量:	2788 / 3208 mAh
损耗程度:	14%	充电量:	48%
健康水平:	86%	温度:	32°C
Apple健康指标:	170		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 39 34 39 32 33 36 44 30 33 00		不适用
后置摄像机	2C CA 88 14 08 91 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL3396192QQ7172R		不适用
后置超宽摄像头	32 CE 45 05 11 77 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM33820WQ30V4K10		不适用
电池	FG933930PYV18FMA5		不适用
芯片板	DQDXQVHJX9		不适用
排线	46 57 50 33 33 33 36 34 56 55 4E 51 39 34 38 42 36 00		不适用
前置摄像机	30 25 02 03 22 7B E1 0C		不适用
前置摄像机模块	DNM33862JYL0KG159		不适用

前红外摄像机	C5 25 51 61 74 96 06 FD	不适用
前红外摄像机模块	F8P33640PRRQ1QG3K	不适用
LCD	GVH32049RTNPR5PAQ+A18534B 0095BB34W1100+GHC316206Y91 7VP97+0B08125500012800109157 6263000000000000000000000000YP4 XC47MP0FHA230B6R0000000000 00000000000000000000LSDL164BG XKNL5AAABB995	不适用
LCD-玻璃	GHC316206Y917VP97+0B0812550 00128001091576263	不适用
光传感器	30 33 31 39 34 39 32 33 36 44 30 33 00	不适用
MLB	C7H339502XW0X7LAK	不适用
未加工面板	GVH32049RTNPR5PAQ+A18534B 0095BB34W1100+GHC316206Y91 7VP97+0B08125500012800109157 6263000000000000000000000000YP4 XC47MP0FHA230B6R0000000000 00000000000000000000LSDL164BG XKNL5AAABB995	不适用
振动器电动机	GH933524AT9033CA1+XPBBC2	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.17'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间： 00:04:57

报告详细信息

报告 UUID： 64e6e466-3bdc-46ec-af05-e84e2e9f820e
报告日期： 2025-06-10 09:38:37 (+0800)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7
数字签名：

TTPP1H9r8jxMkM+4XRuxMEWhz/F+j8/xClr1i6E/JuQUnPML0iLunriFrnFR2nLc9E7bM3LaxihFoZ/gPvI86LY0RUDkT1GeTkYqKcpExqPRx9c9hQfatk6No04HZc3zlV8iq0CqyiTqidA9WdMnHhMbRnEcDeDDV7SOxORp7B7e
jGe3/ep5vgg+LjyM8JV5FzQx7w19Gk5Xpl76n3epHic/BA/2+uQzWYfk5zJkiuE/XfZJnrPTJAgE37a0Ei6oMhNarmnBdXyWAZxz/MQktu+8Xsbr6R5YyBO39J9bUVH4SfnyV/idAygEgdgHDkl4ZOeDd1Dey6uWAXu7Wg==