



# 硬件报告

## 客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

## 运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam006@gmail.com

## 硬件详细信息

制造商: Apple, Inc.  
机箱类型: Mobile Device  
机型: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple  
营销名称: iPhone 14 Pro  
颜色: Deep Purple  
RAM: 6GB  
序号: MVWFKWWRHQ  
名称: iPhone 14 Pro 5G 256GB Deep Purple  
IMEI: 351055825948382  
IMEI2: 351055826236290  
Wi-Fi MAC 地址: 8c:98:6b:ae:ae:0e  
内部机型: MQ1F3  
A型号编码: A2890  
固件版本: 18.5  
区域: TA/A  
UUID: 00008120001C741011DB401E  
ECID: 001C741011DB401E  
查找我的iPhone: [解锁 \(硬件\)](#)  
MDM状态: [已锁定](#)  
磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:351055825948382, 256GB  
SIM卡: IMSI: 466056010299430, ICCID: 89886050120022844311, 插槽: 1

## 电池信息

序号:	F8Y23150NB3217W7D	生产日期:	202231
充电次数:	180	容量:	3340 / 3181 mAh
损耗程度:	0%	充电量:	55%
健康水平:	100%	温度:	38°C
Apple健康指标:	90		

## 设备组件

所有已验证的组件: [通过](#)

组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 42 33 31 39 37 37 37 44 00		不适用
后置摄像机	25 A1 02 02 00 40 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82441UEFD12J517		不适用
后置超宽摄像头	23 CA 66 07 12 24 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DN82436L1WB1M2K1E		不适用
后视摄像机	22 D1 60 03 08 66 00 00		不适用
后视摄像机模块	GCF2424ESW915F94C		不适用
电池	F8Y23150NB3217W7D		不适用
芯片板	MVWFKWWRHQ		不适用
前置摄像机	61 19 07 35 CB 21 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W242625KN1CX74N		不适用

前红外摄像机	C5 24 59 51 16 16 15 F7	不适用
前红外摄像机模块	HNQ24257TL515F6UQ	不适用
LCD	G9N2433FNEU14YCA5+A1000000 0000000002B0+GR9235729G91TR J9M000000000000000000000000000000 000+2431H0000000N9000000JCA ALF0908YO000000000000000000000000 00000000000000NHLDAK423D3 RPRS9A0013011	不适用
LCD-玻璃	GR9235729G91TRJ9M000000000 000000000000000000	不适用
光传感器	30 33 31 30 42 33 31 39 37 37 37 44 00	不适用
MLB	G2C24520J611JTKB	不适用
未加工面板	G9N2433FNEU14YCA5+A1000000 0000000002B0+GR9235729G91TR J9M000000000000000000000000000000 000+2431H0000000N9000000JCA ALF0908YO000000000000000000000000 00000000000000NHLDAK423D3 RPRS9A0013011	不适用
振动器电动机	GH7242238YV1FMM8E+XPB1XX	不适用

### 软件信息

操作系统名称: iOS  
操作系统版本: 18.5  
1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.17'

### 硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助):	成功	前置摄像头 (辅助):	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:08:36

### 报告详细信息

报告 UUID: 222f2c6f-2c6c-4101-ba18-c3ac87da3036  
报告日期: 2025-07-01 10:33:40 (+0800)  
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.7.1  
数字签名:

HnN3u+MEgwi4zedYnrUZRp3PTZBP6FrYV7E0z7SmpTng5aEuOMVtg1ImiktAqWTySkW40CgmQ2y12iO7bKWS8hNAqnWoDTXAewG2cEcZUyY076oMvTS+6ktrZxo04izXEcN7SLJkmFlvLU0XtqLBSF79EMeuHqrRclsgSkndoJF5Riy5SpUSNVeISzi/FNU7jh9ijVchEz/+g7wS1KH5XCT8j5RiS+wafnWNDQian89k0L8NKwaV5TDQcexmaVmnG2jzoCl8CupO1B7BSKtNzL9DkkoU7UYQ94WsoFsd/KqKpfr7ugUHHltK5ENNqkKQZpE/d51G1vCD0Jm0g==