



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: TAIWAN

运营商详细信息

擦除技师: cyqcteam007@gmail.com

硬件详细信息

| | |
|---------------|---|
| 制造商: | Apple, Inc. |
| 机箱类型: | Mobile Device |
| 机型: | iPhone 11 Pro Max GSM+CDMA 64GB Midnight Green |
| 营销名称: | iPhone 11 Pro Max |
| 颜色: | Midnight Green |
| RAM: | 4GB |
| 序号: | G6TC1342N70W |
| 名称: | iPhone 11 Pro Max GSM+CDMA 64GB Midnight Green |
| IMEI: | 353912108671156 |
| IMEI2: | 353912108080051 |
| MEID: | 35391210867115 |
| Wi-Fi MAC 地址: | 44:4a:db:72:19:0e |
| 内部机型: | MWHH2 |
| A型号编码: | A2218 |
| 固件版本: | 18.4.1 |
| 区域: | TA/A |
| 原产国: | Foxconn Shenzhen, China |
| 生产日期: | 202001 |
| UUID: | 000080300014503902C1802E |
| ECID: | 0014503902C1802E |
| 查找我的iPhone: | 解锁 (硬件) |
| MDM状态: | 已锁定 |
| 磁盘: | 未知供应商, 序号: IMEI:353912108671156, 64GB |
| SIM卡: | IMSI: 466924191188983, ICCID: 89886920041911889837, 插槽: 1 |

电池信息

| | | | |
|------------------|-------------------|------------|-----------------|
| 序号: | F8Y95042LZ8MD2C7K | 生产日期: | 201950 |
| 充电次数: | 972 | 容量: | 3589 / 3943 mAh |
| 损耗程度: | 9% | 充电量: | 27% |
| 健康水平: | 91% | 温度: | 31°C |
| Apple最大容量 (UI) : | 92% | Apple健康指标: | 165 |

设备组件

所有已验证的组件: 通过

| 组件 | 当前 | 原件 | 与原件相同 |
|-----------|--|----|-------|
| 环境光传感器 | 30 45 42 42 38 38 35 35 33 33 37 36 00 | | 不适用 |
| 后置摄像机 | A8 00 00 00 00 10 B5 0B | | 不适用 |
| 后置摄像机模块 | DN895270QT0K91K36 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头 | 35 08 97 CE 35 08 07 53 | | 不适用 |
| 后置超宽摄像头模块 | DN895278VC4K7PY1F | | 不适用 |
| 后视摄像机 | DB 00 00 0B 00 00 01 E2 | | 不适用 |
| 后视摄像机模块 | DN8951585EMJT7047 | | 不适用 |
| 电池 | F8Y95042LZ8MD2C7K | | 不适用 |

| | | |
|----------|--|-----|
| 芯片板 | G6TC1342N70W | 不适用 |
| 排线 | 46 57 50 39 34 34 44 48 43 42 4A 4A 37 59 36 4D 00 | 不适用 |
| 前置摄像机 | 58 2C 06 E9 F5 68 A8 8D | 不适用 |
| 前置摄像机模块 | G8R94154HA5K91R7P | 不适用 |
| 前红外摄像机 | C5 94 58 5D 16 51 19 07 | 不适用 |
| 前红外摄像机模块 | FX89403AC7FKWCN6H | 不适用 |
| LCD | G9N9515XHJ3JMPN5P+A1000000 000000000260+FXV92633JMQM74 X6A+030141295851660500977491 93+9515S1APKP7HWGAA3DAPG ND94156KFELXH8AY9A0B1163C3 CYNTY1Q04AKLQ59AFHS2G4340 N3Y3J5A0000000 | 不适用 |
| LCD-玻璃 | FXV92633JMQM74X6A+03014129 585166050097749193 | 不适用 |
| 光传感器 | 30 45 42 42 38 38 35 35 33 33 37 36 00 | 不适用 |
| MLB | G2C0014000LLTQ5B | 不适用 |
| NVME | 0b20085be4d43c05 | 不适用 |
| 未加工面板 | G9N9515XHJ3JMPN5P+A1000000 000000000260+FXV92633JMQM74 X6A+030141295851660500977491 93+9515S1APKP7HWGAA3DAPG ND94156KFELXH8AY9A0B1163C3 CYNTY1Q04AKLQ59AFHS2G4340 N3Y3J5A0000000 | 不适用 |
| 振动器电动机 | GH794663R49KP1M8U+FAP2XX | 不适用 |
| iOS附件 | 2EA539B2FE2B713FF69C1D500A D749F0 | 不适用 |

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.4.1
1: ' Blancoco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

| | | | |
|----------|----|------------|----|
| WiFi： | 成功 | 蓝牙： | 成功 |
| 扬声器： | 成功 | 接收器： | 成功 |
| 耳机： | 成功 | 摄像机闪光灯： | 成功 |
| 电池充电： | 成功 | LCD彩色： | 成功 |
| 触摸： | 成功 | LCD 背光： | 成功 |
| 加速计： | 成功 | 相似度： | 成功 |
| 指南针： | 成功 | USB： | 成功 |
| 振动： | 成功 | 音量键： | 成功 |
| 屏幕锁定键： | 成功 | 静音键： | 成功 |
| 气压计： | 成功 | AGPS： | 成功 |
| 摄像头（辅助）： | 成功 | 前置摄像头（辅助）： | 成功 |
| 电池损耗： | 成功 | 底部麦克风： | 成功 |
| 前置麦克风： | 成功 | 后置麦克风： | 成功 |
| 陀螺仪： | 成功 | 面部ID： | 成功 |
| 自动旋转： | 成功 | | |

总体： 成功

测试时间: 00:04:48

报告详细信息

报告 UUID： bfe9e6c7-4a9f-4e2c-998f-776e023ad5a2
报告日期： 2025-05-22 15:45:33 (+0800)

GxjPUAfaGV7au9qQXtqlVWCn6ts6EU9md6xV0/kB0Lhfai/PYSWO1qBXUkKys+2l7N7jf5ACZAQdtoPm7Ef0KfPcfsSdvFqgbtKlpgpkksB+Bo2VQGZJyW/TNXdKEm3BwumRU4y7s0VhWlrjWErP9VQ3oQWYIdJ7xdg/didGAsoKoQfrcBcV5QL0QQVQecrMfA6Csk/uxxC8toBTNEQKCl0/W8pJBSkVELzxiWQKmgMpydz3kOhRWYWOuQ3SQcWV1tXn/sfUc03nSaQnFHodplVdz065/ljw77zlsqiltAqqpjd5b6gbujK3ez3vrEnaGj/kMe3FTULwYSm296NFQ==

监察员