



硬件报告

客户详细信息

客户名称：smartmobile

客户所在地：Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商：Blancco

擦除技师：QC005

硬件详细信息

制造商：Apple, Inc.

机箱类型：Mobile Device

机型：iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

营销名称：iPhone 13 Pro

颜色：Sierra Blue

RAM：6GB

序号：MP32DW4QJ7

名称：iPhone 13 Pro GSM+CDMA 256GB Sierra Blue

IMEI：350165052804140

IMEI2：350165052534994

MEID：35016505280414

Wi-Fi MAC 地址：e8:78:65:04:01:03

内部机型：MLVP3

A型号编码：A2638

固件版本：18.0

区域：TA/A

UUID：00008110001235A63EFA801E

ECID：001235A63EFA801E

查找我的iPhone：解锁 (硬件)

MDM状态：解锁

磁盘：未知供应商, 序号：IMEI:350165052804140, 256GB

SIM卡：IMSI: 466924252725488, ICCID: 89886920042527254887, 插槽：1

电池信息

序号：F8Y13660CHR13RFBN

生产日期：202136

充电次数：718

容量：2525 / 3076 mAh

损耗程度：18%

充电量：35%

健康水平：82%

温度：29°C

Apple健康指标：218

设备组件

所有已验证的组件：		通过
组件	当前	原件
环境光传感器	30 33 31 38 32 42 46 38 31 43 36 46 00	与原件相同
后置摄像机	11 CA 62 25 07 84 00 00	不适用
后置摄像机模块	DN81353HEMXQ1NMAG	不适用
后置超宽摄像头	13 6F 30 21 10 01 00 00	不适用
后置超宽摄像头模块	GCF13633AAW02J04X	不适用
后视摄像机	13 CA 04 21 10 48 00 00	不适用
后视摄像机模块	GCF1335F6LNKGRP45	不适用
电池	F8Y13660CHR13RFBN	不适用
芯片板	MP32DW4QJ7	不适用
排线	46 57 50 31 33 31 34 43 47 42 5A 51 39 34 38 43 43 00	不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 12 52 FB D3	不适用

前置摄像机模块	DNM13042CHHQ7H530	不适用
前红外摄像机	C5 14 16 51 94 4B F8 08	不适用
前红外摄像机模块	DN81366DCXYQ1QC5B	不适用
LCD	G9N1295WJHMPQCKAG+A10000 00000000000140+FXC126347EQ1 7VP9W+05001312000134001097 613263+0000000000000000000I B7AL40115SK0000000000000000 0000000000000000000HC5J2750 BCTNH8A0000000	不适用
LCD-玻璃	FXC126347EQ17VP9W+05001312 000134001097613263	不适用
光传感器	30 33 31 38 32 42 46 38 31 43 36 46 00	不适用
MLB	C071377007S0X3X8	不适用
未加工面板	G9N1295WJHMPQCKAG+A10000 00000000000140+FXC126347EQ1 7VP9W+05001312000134001097 613263+0000000000000000000I B7AL40115SK0000000000000000 0000000000000000000HC5J2750 BCTNH8A0000000	不适用
振动器电动机	FTN12654PH207438S+XAP2XX	不适用

软件信息

操作系统名称： iOS
操作系统版本： 18.0
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.15'

硬件检查

WiFi：	成功	蓝牙：	成功
扬声器：	成功	接收器：	成功
耳机：	成功	摄像机闪光灯：	成功
电池充电：	成功	LCD彩色：	成功
触摸：	成功	LCD 背光：	成功
加速计：	成功	相似度：	成功
指南针：	成功	USB：	成功
振动：	成功	音量键：	成功
屏幕锁定键：	成功	静音键：	成功
气压计：	成功	AGPS：	成功
摄像头（辅助）：	成功	前置摄像头（辅助）：	成功
电池损耗：	成功	底部麦克风：	成功
前置麦克风：	成功	后置麦克风：	成功
陀螺仪：	成功	面部ID：	成功
自动旋转：	成功		

总体： 成功

测试时间: 00:04:35

报告详细信息

报告 UUID： f0f84fbf-b6e8-478b-9ae1-9b4892572f31
报告日期： 2024-11-15 08:38:39 (+0000)
软件版本： Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.5.1
数字签名：

fWikiBU4g8no2TVEjlyt5l4su3bKPWooDktQeTa+drdcPePax6M4vadzVJJDS854LWlqBgqgkyM549t0WailULYQEKIVF6AqKAjogLKwoqmrJqvthZpzJpDOOcGOV+dw1xd2bXfzQsim+KH3PBspQ3/EaeclxwTT3kwKM/mBW71azeGdqfDvL0akGRAZeSiHeG0Sra3U7oQVIHm2sdyEmf1zfi+HLho723oHb9MJ8sP6g1Sm5Za4+E7L6EotoHwdJgtYP0HpLJByQWr2R2/XyUN1jxgZRdw4tpJYoONp4tErYfKg4kcsKFhHvhQC8i6LINPusOf2knrWGP1phTO1BEA==

