



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: Taiwan
运营商详细信息	擦除提供商: Blancco	擦除技师: cyqcteam002@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium
营销名称:	iPhone 15 Pro Max
颜色:	Natural Titanium
RAM:	8GB
序号:	F9KY22YRW6
名称:	iPhone 15 Pro Max 5G 512GB Natural Titanium
IMEI:	356103501659827
IMEI2:	356103501291555
Wi-Fi MAC 地址:	80:b9:89:76:d7:46
内部机型:	MU7E3
A型号编码:	A3106
固件版本:	26.0.1
区域:	ZP/A
UUID:	00008130000A30193811401C
ECID:	000A30193811401C
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	解锁
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:356103501659827, 512GB
SIM卡:	IMSI: 466977002098453, ICCID: 89886972203701175374, 插槽: 1

电池信息

序号:	F5DGXL00HJR00006TS	充电次数:	732
容量:	3949 / 4395 mAh	损耗程度:	10%
充电量:	40%	健康水平:	90%
温度:	32°C	Apple健康指标:	144

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 31 31 36 32 33 37 37 30 38 00		不适用
后置摄像机模块	GCF33418BK21RXLPC		不适用
后置超宽摄像头模块	DNL33210B8Y24264K		不适用
后视摄像机模块	DN83343A93K1W23BG		不适用
电池	F5DGXL00HJR00006TS		不适用
芯片板	F9KY22YRW6		不适用
前置摄像机模块	GCFGYC00MUC0000043		不适用
前红外摄像机模块	F8P33151M0R1XFCHZ		不适用
LCD	G9N3312V4R21PHRAS+A1000000 000000000100+FXGGX101KYS000 04MB+9000000000000000000000 000+3311S0000000N4000000AD7		不适用

