



硬件报告

客户详细信息 客户名称: smartmobile 客户所在地: Taiwan

运营商详细信息 擦除提供商: Blancco 擦除技师: cyqcteam001@gmail.com

硬件详细信息

制造商: Apple, Inc. 机箱类型: Mobile Device

机型: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Black

营销名称: iPhone 12 颜色: Black RAM: 4GB

序号: G6TDKEEF0F0X

名称: iPhone 12 GSM+CDMA 128GB Black

IMEI: 353054119735421 IMEI2: 353054119109031 MEID: 35305411973542 Wi-Fi MAC 地址: a0:fb:c5:b5:9b:0d

内部机型: MGJA3 A型号编码: A2403 固件版本: 17.5.1 区域: TA/A

原产国: Foxconn Shenzen, China

生产日期: 202042

UUID: 00008101001A4D943A51003A

ECID: 001A4D943A51003A

EID: 89049032006008882600102620803587

查找我的iPhone: 解锁 (硬件) MDM状态: 解锁

磁盘: 未知供应商, 序号: IMEI:353054119735421, 128GB

电池信息

序号: F8Y22830128Q687AC 生产日期: 202228

充电次数: 2536 / 2798 mAh

损耗程度: 9% 充电量: 76% 健康水平: 91% 温度: 33℃

Apple健康指标: 217

设备组件

所有已验证的组件: 通过

组件当前原件与原件相同环境光传感器31 33 31 30 31 35 46 33 44 30 46不适用

36 00

后置摄像机 04 6D 33 16 13 10 00 00 不适用 后置摄像机模块 DNL03915E3JMFGR5N 不适用 后置超宽摄像头 03 D3 83 12 03 71 00 00 不适用 后置超宽摄像头模块 DNL0357474AN1N91W 不适用 电池 F8Y22830128Q687AC 不适用 芯片板 G6TDKEEF0F0X 不适用

不适用

排线 46 57 50 30 33 31 32 4D 42 38 4D 4D 56 46 59 41 4E 00

前置摄像机30 25 01 F5 91 2B F8 1E不适用前置摄像机模块DNM03325APYN0DN7L不适用前红外摄像机C5 04 55 59 65 8E F6 0C不适用前红外摄像机模块DNM03641170N96757不适用LCDGH303840SDPLQHLA0+A1EB08M不适用

K06A137722310+GR903430LL7PF FK70+19026261000136001100595 263+03832GDUP2GXAKAJ1RRAG J603440UK8N6W4AQ080GV104B 5AJ1G5Y0Y88ULDJQ4DL1GLP3H

366A7AMML6A4433333

LCD-玻璃 GR903430LL7PFFK70+190262610

00136001100595263

光传感器 31 33 31 30 31 35 46 33 44 30 46

36 00

MLB G2C041304P3PRVW9 不适用

不适用

不适用

未加工面板 GH303840SDPLQHLA0+A1EB08M 不适用

K06A137722310+GR903430LL7PF FK70+19026261000136001100595 263+03832GDUP2GXAKAJ1RRAG J603440UK8N6W4AQ080GV104B 5AJ1G5Y0Y88ULDJQ4DL1GLP3H

366A7AMML6A4433333

振动器电动机 FTN03843CZZN6JW8U+FCP1XX 不适用

软件信息

操作系统名称: iOS 操作系统版本: 17.5.1

1: 'Blancco Mobile Diagnostics', '4.19.0.1'

硬件检查

蓝牙: WiFi: 成功 成功 扬声器: 成功 接收器: 成功 耳机: 成功 摄像机闪光灯: 成功 电池充电: 成功 LCD彩色: 成功 触摸: 成功 LCD 背光: 成功 加速计: 成功 相似度: 成功 指南针: 成功 USB: 成功 振动: 成功 音量键: 成功 静音键: 屏幕锁定键: 成功 成功 成功 AGPS: 气压计: 成功 摄像头(辅助): 成功 前置摄像头(辅助): 成功 电池损耗: 成功 底部麦克风: 成功 前置麦克风: 成功 后置麦克风: 成功 陀螺仪: 成功 面部ID: 成功

自动旋转: 成功

总体: 成功

测试时间: 00:05:07

报告详细信息

报告 UUID: 7bb6bef8-2207-47c9-9cc9-702da1351238

报告日期: 2025-10-15 09:30:44 (+0800)

软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.9.1

数字签名:

nbTiqCy2F3IAAexmbiNaZtB68mYlbjfuD+NzeB0tgctBFW9iv0XQhwMrK2nJvBrXzjDTeNiEoMC8p7HRvQ3yrY448pH3mlsHhwLkYMro0w8h8EGNF23gFz0bk77lpSvqmcLcsC3eBjcWkDInFlo5a7s2EiXURo2lfjTjXVOy+RwCaD maklYth2bGkVHw4z8nvw8xnHd6q3hqFb5JJjdAlWswCHNi3ImiQA36+SuEGRCQdlTlKQYmlWj122CnKf8JMw8J+K7LDwkfl1rxO9ZdEGzSTnEhSzaO294H3cOKjSEe6gazsqTJ00FfZOXQaFqaznDnbErdCz4krADBR1PH6g==

操作员	监察员