



硬件报告

客户详细信息

客户名称: smartmobile

客户所在地: Taiwan

运营商详细信息

擦除提供商: Blancco

擦除技师: cyqcteam005@gmail.com

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
营销名称:	iPhone 14
颜色:	Starlight
RAM:	6GB
序号:	P6V4D6MD6P
名称:	iPhone 14 5G 128GB Starlight
IMEI:	354776212914052
IMEI2:	354776218106737
Wi-Fi MAC 地址:	70:31:7f:5f:11:11
内部机型:	MPUR3
A型号编码:	A2882
固件版本:	18.5
区域:	TA/A
UUID:	00008110001230281E41401E
ECID:	001230281E41401E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:354776212914052, 128GB
SIM卡:	IMSI: 466924254751650, ICCID: 89886920042547516505, 插槽: 1

电池信息

序号:	FG923330KVH22XP6G	生产日期:	202233
充电次数:	1076	容量:	3157 / 3259 mAh
损耗程度:	4%	充电量:	49%
健康水平:	96%	温度:	30°C
Apple健康指标:	171		

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 38 41 46 32 46 30 41 30 35 00		不适用
后置摄像机	1C CB 48 09 03 36 00 00		不适用
后置摄像机模块	DN82291EG8E17RQBD		不适用
后置超宽摄像头	1B CC 84 21 03 62 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	DNM226216H8169M1G		不适用
电池	FG923330KVH22XP6G		不适用
芯片板	P6V4D6MD6P		不适用
排线	46 57 50 32 31 37 35 58 56 53 30 51 39 34 38 43 00		不适用
前置摄像机	85 24 02 96 6B 22 00 00		不适用
前置摄像机模块	F0W23270LM71CYF1L		不适用

前红外摄像机	C5 24 15 55 94 54 0D 11	不适用
前红外摄像机模块	F8P23022BP715F3G2	不适用
LCD	GVH22975FEA1501AP+A14226B0 022BB96Q2100+FXT222528SQ15Y 99Y+350573010001240015975019 83+00000000000000000001A6T H52RR18CM12DNMDUUG000000 000000000000000000AY5K271T EEJRS3AGGGGGGG	不适用
LCD-玻璃	FXT222528SQ15Y99Y+350573010 00124001597501983	不适用
光传感器	30 33 31 38 41 46 32 46 30 41 30 35 00	不适用
MLB	G2C2344002H1JRF3	不适用
未加工面板	GVH22975FEA1501AP+A14226B0 022BB96Q2100+FXT222528SQ15Y 99Y+350573010001240015975019 83+00000000000000000001A6T H52RR18CM12DNMDUUG000000 000000000000000000AY5K271T EEJRS3AGGGGGGG	不适用
振动器电动机	FTN2285344V1FVC8Q+MQA1BD	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.5
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:06:36

报告详细信息

报告 UUID: c579a182-6073-4cb5-a2f6-c5c8d467f0eb
报告日期: 2025-05-29 15:50:40 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.3
数字签名:

CnjUzTtdcNXyi1W6s0aKZy65rf3u+99GGXW/BHzaMi6/C/Pg3HlXpXS5BmOqHUwspHyjxikfFY7WEzUW+8tyexNHIhwE9GDivVGfcZ131e4L8rKVP9dJ1olWoD1QxJz1PhExHCtkmWSCHiQbACvDSH39JMKG55Gid5fsXAc84Sc
opmeKIWoXL8PE1ZHJHyZg+zt1v9272sEh+j4YrGubWPKd021j+l7al/JSO7KjOhyw8SZ+XHNuc47huChgn8AW49V2RcPV7u2RZ0yl/j08rftObuP8qxgE/7bK7/mLlwJekxTHTxqB1Ky7ChwZAO6nHsCQWmz5i7mu9nAew==