



硬件报告

客户详细信息	客户名称: smartmobile	客户所在地: TAIWAN
运营商详细信息	擦除技师: cyqcteam007@gmail.com	

硬件详细信息

制造商:	Apple, Inc.
机箱类型:	Mobile Device
机型:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight
营销名称:	iPhone 13
颜色:	Midnight
RAM:	4GB
序号:	M56HDF2R7H
名称:	iPhone 13 GSM+CDMA 128GB Midnight
IMEI:	352691134598630
IMEI2:	352691134542034
MEID:	35269113459863
Wi-Fi MAC 地址:	fc:aa:81:60:53:24
内部机型:	MLPF3
A型号编码:	A2633
固件版本:	18.4.1
区域:	TA/A
UUID:	00008110001034A40A93801E
ECID:	001034A40A93801E
查找我的iPhone:	解锁 (硬件)
MDM状态:	已锁定
磁盘:	未知供应商, 序号: IMEI:352691134598630, 128GB

电池信息

序号:	F8Y14921JWN18FKAV	生产日期:	202149
充电次数:	1025	容量:	3159 / 3208 mAh
损耗程度:	2%	充电量:	84%
健康水平:	98%	温度:	29°C
Apple最大容量 (UI) :	99%	Apple健康指标:	144

设备组件

所有已验证的组件:	通过		
组件	当前	原件	与原件相同
环境光传感器	30 33 31 30 32 44 44 34 36 46 36 45 00		不适用
后置摄像机	14 6B 90 05 08 33 00 00		不适用
后置摄像机模块	DNL1492539TQ71724		不适用
后置超宽摄像头	13 6A 54 02 19 48 00 00		不适用
后置超宽摄像头模块	GCF13646U2PQ59R21		不适用
电池	F8Y14921JWN18FKAV		不适用
芯片板	M56HDF2R7H		不适用
排线	46 57 50 31 34 32 35 36 36 45 4C 51 39 34 38 44 32 00		不适用
前置摄像机	30 25 01 FA 1A 3E B0 B2		不适用
前置摄像机模块	DNM13832J180KG12W		不适用

前红外摄像机	C5 14 93 5D 14 CA 01 F0	不适用
前红外摄像机模块	DN814560U45Q1Q9ZV	不适用
LCD	G9Q1445R97SPR5QAP+A2000000 000000000201+FXV12456RQ017V P9M+03066261000138001138596 263+00000000000000000000ABA TD81421BJ000000000000000000 000000000000000000AP1J421SL7 BNJ4A0002012	不适用
LCD-玻璃	FXV12456RQ017VP9M+030662610 00138001138596263	不适用
光传感器	30 33 31 30 32 44 44 34 36 46 36 45 00	不适用
MLB	G2C15030UNQ0X7LB	不适用
未加工面板	G9Q1445R97SPR5QAP+A2000000 000000000201+FXV12456RQ017V P9M+03066261000138001138596 263+00000000000000000000ABA TD81421BJ000000000000000000 000000000000000000AP1J421SL7 BNJ4A0002012	不适用
振动器电动机	FTN13345M5G03398P+MGA2XX	不适用

软件信息

操作系统名称: iOS
操作系统版本: 18.4.1
1: ' Blancco Mobile Diagnostics' , ' 4.16'

硬件检查

WiFi:	成功	蓝牙:	成功
扬声器:	成功	接收器:	成功
耳机:	成功	摄像机闪光灯:	成功
电池充电:	成功	LCD彩色:	成功
触摸:	成功	LCD 背光:	成功
加速计:	成功	相似度:	成功
指南针:	成功	USB:	成功
振动:	成功	音量键:	成功
屏幕锁定键:	成功	静音键:	成功
气压计:	成功	AGPS:	成功
摄像头 (辅助) :	成功	前置摄像头 (辅助) :	成功
电池损耗:	成功	底部麦克风:	成功
前置麦克风:	成功	后置麦克风:	成功
陀螺仪:	成功	面部ID:	成功
自动旋转:	成功		

总体: 成功

测试时间: 00:07:04

报告详细信息

报告 UUID: 9c1729fe-32a6-43e2-be49-04df44c1674e
报告日期: 2025-05-16 10:03:59 (+0800)
软件版本: Blancco Mobile Diagnostics and Erasure 5.6.2

数字签名:
boqEq/poVuzk/yC3UUG/OFWUWVktOV9fGk9chZnLWcu0h7aJk4Q5DNXAQkFZxGnHVUXumEedj+BbqFJ/Uk1oUAqC+0MK4L9LVN4aGv34WaM0pDxNR65mJtswpLSr9+Ln4/pLIkLk/8UUNgT6uqHbz/F8b0Yqo8FzAw5bcVNNNLO5fRc+U/LKv9nIN42KIrLkz6nZA3Ac1yeYWNElXOXRAVbEEYsr1iK2O1OzWL0UT9CnA91q8noi7Vwn/TyR2QstsV8ZfOZ5UTg2EwcFM/jphyzli3ZaEKA3xdROAVpcMOhUYKJ7fbgkeXZ30ZpUCU6Lv5VXaGcr1k0VJXFMOA==